

MERCEDES-BENZ VITO 110 CDI



Nr pozycji 304360
Rodzaj Samochód dostawczy
Specyfikacja Zamknięta furgonetka
Rok rejestracji 2014 / 03
Stan kilometrów 142 111 km

Numer podwozia
WDF63960513865304

Stan techniczny

Uwagi

(A15)



Cena € 8450

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

wyposażenie

Podwozie / rama

Ilość osi	2
Konfiguracja	4x2
Ladownosc	610 kg
Ciężar własny	1 890 kg
Masa całkowita	2 500 kg
Masa bez hamulca	750 kg
Oś centralna obciążenia przyczepy, hamowana	2 000 kg
Rozstaw osi	343 cm
Typ zawieszenia	sprężyny śrubowe

Kabina

Rodzaj kabiny	Kabina pojedyncza
Airbag - ilość	1
Parkowania	Żadne
Okna elektryczne	✓
Lusterka elektryczne	✓
Przegroda	✓
Kolor	Srebrny
Metaliczny	✓

Linia napędowa

Moc silnika	70 kw (95 Hp)
Typ paliwa	Dizel / elektryczny
Euro	5
Typ dystrybucja	Przekładnia łańcuchowa
Rodzaj skrzynki biegów	Ręczna
Wspomaganie kierownicy	✓
ABS	✓
ASR	✓

Zabudowa

Model zabudowy	Ekstra przedłużony
Długość skrzyni ładunkowej	268 cm
Szerokość skrzyni ładunkowej	165 cm
Wysokość skrzyni ładunkowej	135 cm
Wysokość platformy ładowniczej	57 cm
Wysokość skrajna	123
Bagażnik dachowy	Żadne
Drzwi boczne	1
Zamknięcie tylne	Drzwi podwójne

Siedzenia

Miejsca siedzące	3
Pokrycie siedzeń	tkanina

Opony / koła

Koło zapasowe	✓
Profil koła zapasowego	7 mm

Informacje kontaktowe



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Autoryzacja i fachowość



Kleyn Trucks odróżnia się od swoich konkurentów, oferując specjalistyczne usługi techniczne, kontrole bezpieczeństwa i naprawy.

KLEYN
VANS



BTW/VAT NL807901337B01

Koła i osie

● ● ● ● ●



A blue and red KLEYN TRUCKS.COM truck is parked on a street. In the foreground, a KLEYN mascot, a grey, cone-shaped character with a KLEYN logo on its chest, stands next to the truck.

Tel: +31 183 668 444

●●●●●	Bardzo dobrym stanie
●●●●○	Dobry stan
●●●○●	Rozsądne państwo
●●○●●	Średni stan
●○●●●	Nie spełnia wymagań