

M.A.N. TGE 3.140 Koelwagen Export!



Nr pozycji 305422
Rodzaj Samochód dostawczy
Specyfikacja Zabudowa chłodnicza
Rok rejestracji 2018 / 06
Stan kilometrów 315 314 km

Numer podwozia
WMA08VUZ1J9005898

Stan techniczny 
Uwagi
Carrier-Koelwagen Zijdeur Spoiler Export
(A15)

Cena € 17900

KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

wyposażenie

Podwozie / rama

Ilość osi	2
Konfiguracja	4x2
Ciężar własny	2 995 kg
Masa całkowita	3 500 kg
Rozstaw osi	364 cm
Typ zawieszenia	Zawieszenie resorowe

Kabina

Rodzaj kabiny	Kabina pojedyncza
Cruise control	✓
Klimatyzacja	✓
Airbag - ilość	1
Parkowania	Żadne
Okna elektryczne	✓
Lusterka elektryczne	✓
Kolor	Biały
Podgrzewane lusterka	✓

Linia napędowa

Moc silnika	103 kw (140 Hp)
Typ paliwa	Dizel / elektryczny
Euro	6
Typ dystrybucja	Przekładnia pasowa
Rodzaj skrzynki biegów	Automat
Wspomaganie kierownicy	✓
ABS	✓
ASR	✓

Zabudowa

Długość skrzyni ładunkowej	342 cm
Szerokość skrzyni ładunkowej	190 cm
Wysokość skrzyni ładunkowej	190 cm
Wysokość platformy ładowniczej	95 cm
Stopień tylny	✓
Bagażnik dachowy	Żadne
Zamknięcie tylne	Drzwi podwójne

Siedzenia

Miejsca siedzące	3
Pokrycie siedzeń	tkanina
Wygodne siedzenie	z lewej strony

Układ chłodzenia

Marka silnik chłodzący	Carrier
Typ silnik chłodzący	xarios 350
Silnik chłodzący	Compressor / electrisch
Rodzaj chłodzenia	Chłodzenie i zamrażanie
Chłodzenie dzienne / nocne	Chłodzenie dzienne i nocne

Uwagi

Uwagi	Carrier-Koelwagen Zijdeur Spoiler Export Automaat Euro6!
-------	---

Opony / koła

Koło zapasowe	✓
Profil koła zapasowego	7 mm

Informacje kontaktowe




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Autoryzacja i fachowość



Kleyn Trucks odróżnia się od swoich konkurentów, oferując specjalistyczne usługi techniczne, kontrole bezpieczeństwa i naprawy.

Wymiary



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

raport kontrolny

Podwozie / rama

Tachograf



Kody wyświetlacza



Elektryczny



Kabina

Wewnętrzne



Zewnętrzne



Kolumna kierownicy



Resory



Podwozie



Hamulce



Linia napędowa

Silnik - całość



Układ chłodzenia



Układ paliwowy



Układ wydechowy



Układ smarowania



Skrzynka biegów



Sprzęgło



Napęd



Zabudowa

Zabudowa



Stan wewnętrzny



Stan zewnętrzny



Układ chłodzenia

Układy



Opony / koła

Opony



1



Wymiar opony: 235/65R16,0
sprężyny śrubowe
Hamulce tarczowe

2



Wymiar opony: 235/65R16,0
Zawieszenie resorowe
Hamulce tarczowe

Informacje kontaktowe



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Objaśnienie do sprawozdania z inspekcji

- Bardzo dobrym stanie
- Dobry stan
- Rozsądne państwo
- Średni stan
- Nie spełnia wymagań