

VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2.0 TDI



Nr pozycji 305438
Rodzaj Samochód dostawczy
Specyfikacja Zamknięta furgonetka
Rok rejestracji 2019 / 04
Stan kilometrów 201 292 km

Numer podwozia
WV1ZZZ7HZKH105889

Stan techniczny



Uwagi
AC AUTOMAAT
(A15)



Cena € 13950

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

wyposażenie

Podwozie / rama

Ilość osi	2
Konfiguracja	4x2
Ladownosc	955 kg
Ciężar własny	1 845 kg
Masa całkowita	2 800 kg
Masa bez hamulca	750 kg
Oś centralna obciążenia przyczepy, hamowana	2 500 kg
Hak holowniczy	✓
Rozstaw osi	300 cm
Typ zawieszenia	sprężyny śrubowe

Kabina

Rodzaj kabiny	Kabina pojedyncza
Cruise control	✓
Klimatyzacja	✓
Airbag - ilość	2
Wycieraczka tylna	✓
Parkowania	Żadne
Okna elektryczne	✓
Lusterka elektryczne	✓
Przegroda	✓
Nawigacja GPS	✓
Kolor	Szary
Podgrzewane lusterka	✓
Kamera cofania	✓

Linia napędowa

Moc silnika	110 kw (149 Hp)
Typ paliwa	Dizel / elektryczny
Euro	6
Rodzaj skrzynki biegów	Automat
Wspomaganie kierownicy	✓
ABS	✓
ASR	✓

Zabudowa

Model zabudowy	standard
Długość skrzyni ładunkowej	235 cm
Szerokość skrzyni ładunkowej	157 cm
Wysokość skrzyni ładunkowej	138 cm
Wysokość platformy ładowniczej	60 cm
Wysokość skrajna	128
Bagażnik dachowy	Żadne
Drzwi boczne	1
Zamknięcie tylne	Drzwi podwójne

Siedzenia

Miejsca siedzące	3
Pokrycie siedzeń	tkanina

Uwagi

Uwagi	AC AUTOMAAT
-------	-------------

Opony / koła

Koło zapasowe	✓
Profil koła zapasowego	3 mm

Informacje kontaktowe




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Autoryzacja i fachowość



Kleyn Trucks odróżnia się od swoich konkurentów, oferując specjalistyczne usługi techniczne, kontrole bezpieczeństwa i naprawy.

KLEYN
VANS



KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

The Netherlands

SWIFT/BIC: RABONL2U

BTW/VAT NL807901337B01

Koła i osie

Kody wyświetlacza



Elektryczny



Wewnętrzne



Zewnętrzne 



Kolumna kierownicy 

Resory 

Podwozie



Hamulce



Silnik - całość



Układ chłodzenia



Układ paliwowy 



Układ wydechowy 



Układ smarowania



Skrzynka biegów

Sprzęgło 

Napęd 



Stan wewnętrzny



Stan zewnętrzny



Opony



Tel: +31 183 668 444

	Bardzo dobrym stanie
	Dobry stan
	Rozsądne państwo
	Średni stan
	Nie spełnia wymagań