

CITROEN JUMPER 3.0 180Pk DubbelCabine!



Nr pozycji 305630
Rodzaj Samochód dostawczy
Specyfikacja Zamknięta furgonetka
Rok rejestracji 2014 / 02
Stan kilometrów 242 705 km

Numer podwozia
VF7YDPMFC12572106

Stan techniczny

Uwagi
3.0Ltr 180Pk DubbelCabine Imperiaal L3H2!
(A15)

Cena € 9450

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

wyposażenie

Podwozie / rama

Ilość osi	2
Konfiguracja	4x2
Ciężar własny	2 290 kg
Masa całkowita	3 500 kg
Hak holowniczy	✓
Rozstaw osi	404 cm
Typ zawieszenia	Zawieszenie resorowe

Kabina

Rodzaj kabiny	Kabina podwójna
Airbag - ilość	2
Parkowania	Żadne
Szyby cieniowane	✓
Okna elektryczne	✓
Lusterka elektryczne	✓
Przegroda	✓
Kolor	Czarny
Metaliczny	✓
Podgrzewane lusterka	✓

Linia napędowa

Moc silnika	130 kw (177 Hp)
Typ paliwa	Dizel / elektryczny
Euro	5
Typ dystrybucja	Przekładnia pasowa
Rodzaj skrzynki biegów	Ręczna
Biegi	6
Wspomaganie kierownicy	✓
ABS	✓
ASR	✓

Zabudowa

Długość skrzyni ładunkowej	290 cm
Szerokość skrzyni ładunkowej	187 cm
Wysokość skrzyni ładunkowej	194 cm
Wysokość platformy ładowniczej	52 cm
Wysokość skrajna	177
Bagażnik dachowy	włącznie z rolką i schodkami
Drzwi boczne	1
Szyby boczne	2
Zamknięcie tylne	Drzwi podwójne

Siedzenia

Miejsca siedzące	6
Ustawienie siedzeń	3+3
Pokrycie siedzeń	tkanina

Uwagi

Uwagi	3.0Ltr 180Pk DubbelCabine Imperiaal L3H2!
-------	--

Opony / koła

Koło zapasowe	✓
---------------	---

Informacje kontaktowe




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Autoryzacja i fachowość



Kleyn Trucks odróżnia się od swoich konkurentów, oferując specjalistyczne usługi techniczne, kontrole bezpieczeństwa i naprawy.

Wymiary



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

raport kontrolny

Podwozie / rama

Kody wyświetlacza



Elektryczny



Kabina

Wewnętrzne



Zewnętrzne



Kolumna kierownicy



Resory



Podwozie



Hamulce



Linia napędowa

Silnik - całość



Układ paliwowy



Skrzynka biegów



Sprzęgło



Napęd



Zabudowa

Stan wewnętrzny



Stan zewnętrzny



Opony / koła

Opony



Koła i osie



1

Wymiar opony: 225/75R16,0
sprężyny śrubowe
Hamulce tarczowe



2

Wymiar opony: 225/75R16,0
Zawieszenie resorowe
Hamulce tarczowe

Informacje kontaktowe



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Objaśnienie do sprawozdania z inspekcji

- Bardzo dobrym stanie
- Dobry stan
- Rozsądne państwo
- Średni stan
- Nie spełnia wymagań