

RENAULT KANGOO 1.5 DCI 110 FRIGO



Nr pozycji 305800
Rodzaj Samochód dostawczy
Specyfikacja Zabudowa chłodnicza
Rok rejestracji 2018 / 12
Stan kilometrów 234 733 km

Numer podwozia
VF1FW52N262004246

Stan techniczny

Uwagi
koelwagen, dag/nacht, airco
(A15)

Cena € 10900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

wyposażenie

Podwozie / rama

Ilość osi	2
Konfiguracja	4x2
Ładowność	408 kg
Ciężar własny	1 692 kg
Masa całkowita	2 100 kg
Masa bez hamulca	680 kg
Oś centralna obciążenia przyczepy, hamowana	1 050 kg
Rozstaw osi	270 cm
Typ zawieszenia	sprężyny śrubowe

Kabina

Rodzaj kabiny	Kabina pojedyncza
Cruise control	✓
Klimatyzacja	✓
Airbag - ilość	1
Parkowania	Przód
Okna elektryczne	✓
Lusterka elektryczne	✓
Przegroda	✓
Nawigacja GPS	✓
Kolor	Biały
Podgrzewane lusterka	✓
Kamera cofania	✓

Linia napędowa

Moc silnika	81 kw (110 Hp)
Typ paliwa	Dyzel / elektryczny
Euro	6
Typ dystrybucji	Przekładnia pasowa
Rodzaj skrzynki biegów	Ręczna
Biegi	6
Wspomaganie kierownicy	✓
ABS	✓
ASR	✓

Zabudowa

Długość skrzyni ładunkowej	140 cm
Szerokość skrzyni ładunkowej	127 cm
Wysokość skrzyni ładunkowej	103 cm
Wysokość platformy ładowniczej	59 cm
Wysokość skrajna	98
Bagażnik dachowy	Żadne
Drzwi boczne	1
Zamknięcie tylne	Drzwi podwójne

Siedzenia

Miejsca siedzące	2
Pokrycie siedzeń	tkanina

Układ chłodzenia

Chłodzenie dzienne / nocne	Chłodzenie dzienne i nocne
----------------------------	----------------------------

Uwagi

Uwagi	koelwagen, dag/nacht, airco
-------	-----------------------------

Informacje kontaktowe




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Autoryzacja i fachowość



Kleyn Trucks odróżnia się od swoich konkurentów, oferując specjalistyczne usługi techniczne, kontrole bezpieczeństwa i naprawy.

Wymiary



KLEYN
VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

raport kontrolny

Podwozie / rama

Kody wyświetlacza 

Elektryczny

Kabina

Wewnętrzne

Zewnętrzne

Kolumna kierownicy

Resory 

Podwozie

Hamulce 

Linia napędowa

Silnik - całość 

Układ chłodzenia

Układ paliwowy 

Układ wydechowy

Układ smarowania 

Skrzynka biegów 

Sprzęgło

Naped 

Zabudowa

Stan wewnętrzny

Stan zewnętrzny

Opory / koła

Opony

Koła i osie



Wymiar opony: 195/65R15,0
sprężyny śrubowe
Hamulce tarczowe



Wymiar opony: 195/65R15,0
sprężyny śrubowe
Hamulce tarczowe

Informacje kontaktowe



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Objaśnienie do sprawozdania z inspekcji

●●●●●	Bardzo dobrym stanie
●●●●○	Dobry stan
●●●○●	Rozsądne państwo
●●○●●	Średni stan
●○●●●	Nie spełnia wymagań