

PEUGEOT BOXER 2.0 BlueHDI 130 L3H2



Nr pozycji 305942
Rodzaj Samochód dostawczy
Specyfikacja Zamknięta furgonetka
Rok rejestracji 2018 / 10
Stan kilometrów 98 157 km

Numer podwozia
VF3YD2MFC12H91036

Stan techniczny 
Uwagi
L3H2, airco, navi, pdc, trekhaak, 98 dkm.,
(A15)

Cena € 17900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

wyposażenie

Podwozie / rama

Ilość osi	2
Konfiguracja	4x2
Ładowność	1 510 kg
Ciężar własny	1 990 kg
Masa całkowita	3 500 kg
Masa bez hamulca	750 kg
Oś centralna obciążenia przyczepy, hamowana	3 000 kg
Hak holowniczy	✓
Rozstaw osi	404 cm
Typ zawieszenia	Zawieszenie resorowe

Kabina

Rodzaj kabiny	Kabina pojedyncza
Cruise control	✓
Klimatyzacja	✓
Airbag - ilość	2
Parkowania	Żadne
Okna elektryczne	✓
Lusterka elektryczne	✓
Przegroda	✓
Kolor	Biały
Instrukcja użytkowania	✓
Podgrzewane lusterka	✓

Linia napędowa

Moc silnika	96 kw (130 Hp)
Typ paliwa	Dyzel / elektryczny
Euro	6
Typ dystrybucji	Przekładnia pasowa
Rodzaj skrzynki biegów	Ręczna
Biegi	6
Wspomaganie kierownicy	✓
ABS	✓
ASR	✓

Zabudowa

Długość skrzyni ładunkowej	350 cm
Szerokość skrzyni ładunkowej	186 cm
Wysokość skrzyni ładunkowej	197 cm
Wysokość platformy ładowniczej	52 cm
Wysokość skrajna	182
Stopień tylny	✓
Bagażnik dachowy	Żadne
Drzwi boczne	1
Zamknięcie tylne	Drzwi podwójne

Siedzenia

Miejsca siedzące	2
Pokrycie siedzeń	tkanina

Uwagi

Uwagi	L3H2, airco, navi, pdc, trekhaak, 98 dkm., side bars
-------	--

Opony / koła

Koło zapasowe	✓
---------------	---

Informacje kontaktowe




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Autoryzacja i fachowość



Kleyn Trucks odróżnia się od swoich konkurentów, oferując specjalistyczne usługi techniczne, kontrole bezpieczeństwa i naprawy.

Wymiary



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

raport kontrolny

Podwozie / rama

Kody wyświetlacza ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Elektryczny ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Kabina

Wewnętrzne ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Zewnętrzne ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Kolumna kierownicy ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Resory ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Podwozie ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Hamulce ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Linia napędowa

Silnik - całość ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Układ chłodzenia ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Układ paliwowy ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Układ wydechowy ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Układ smarowania ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sprzęgło ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Zabudowa

Stan wewnętrzny ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Stan zewnętrzny ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Opony / koła

Opony ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Koła i osie



1

Wymiar opony: 215/75R16,0
sprężyny śrubowe
Hamulce tarczowe



2

Wymiar opony: 215/75R16,0
Zawieszenie resorowe
Hamulce tarczowe

Informacje kontaktowe



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Objaśnienie do sprawozdania z inspekcji

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Bardzo dobrym stanie
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Dobry stan
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Rozsądne państwo
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Średni stan
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Nie spełnia wymagań