

FORD TRANSIT 2.0 L3H2 Airco Automaat!



Nr pozycji 306418
Rodzaj Samochód dostawczy
Specyfikacja Zamknięta furgonetka
Rok rejestracji 2021 / 04
Stan kilometrów 68 531 km

Numer podwozia
WF0EXXTTREM022877

Stan techniczny

Uwagi
L3H2 Airco Navi Automaat 130Pk Euro6!
(A15)

Cena € 27900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

wyposażenie

Podwozie / rama

Ilość osi	2
Konfiguracja	4x2
Ciężar własny	2 309 kg
Masa całkowita	3 365 kg
Rozstaw osi	375 cm
Typ zawieszenia	Zawieszenie resorowe

Kabina

Rodzaj kabiny	Kabina pojedyncza
Cruise control	✓
Klimatyzacja	✓
Airbag - ilość	1
Parkowania	Przód i tył
Okna elektryczne	✓
Lusterka elektryczne	✓
Przegroda	✓
Kolor	Czarny

Linia napędowa

Moc silnika	96 kw (130 Hp)
Typ paliwa	Dizel / elektryczny
Euro	6
Typ dystrybucja	Przekładnia pasowa
Rodzaj skrzynki biegów	Automat
Wspomaganie kierownicy	✓
ABS	✓
ASR	✓

Zabudowa

Długość skrzyni ładunkowej	335 cm
Szerokość skrzyni ładunkowej	175 cm
Wysokość skrzyni ładunkowej	184 cm
Wysokość platformy ładowniczej	58 cm
Wysokość skrajna	168
Bagażnik dachowy	standard
Drzwi boczne	1
Zamknięcie tylne	Drzwi podwójne

Siedzenia

Miejsca siedzące	3
Pokrycie siedzeń	tkanina

Uwagi

Uwagi	L3H2 Airco Navi Automaat 130Pk Euro6!
-------	--

Opony / koła

Koło zapasowe	✓
Profil koła zapasowego	4 mm

Informacje kontaktowe



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Autoryzacja i fachowość



Kleyn Trucks odróżnia się od swoich konkurentów, oferując specjalistyczne usługi techniczne, kontrole bezpieczeństwa i naprawy.

KLEYN
VANS



BTW/VAT NL807901337B01

Koła i osie



A blue and red KLEYN TRUCKS.COM truck is parked on a street. In the foreground, a KLEYN mascot, a grey, cone-shaped character with a KLEYN logo on its chest, stands next to the truck.

Tel: +31 183 668 444

●●●●	Bardzo dobrym stanie
●●●●●	Dobry stan
●●●●●●	Rozsądne państwo
●●●●●●●	Średni stan
●●●●●●●●	Nie spełnia wymagań