

FIAT DUCATO 2.2 JTD 160 LAADKLEP



Nr pozycji 306455
Rodzaj Samochód dostawczy
Specyfikacja Kontener
Rok rejestracji 2020 / 06
Stan kilometrów 232 144 km
Numer podwozia
ZFA25000002N68327
Stan techniczny ●●●●●
Uwagi
gesloten laadbak, laadklep, airco, navi, 160
(A15)

Cena € 17900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

wyposażenie

Podwozie / rama

Ilość osi	2
Konfiguracja	4x2
Ladownosc	855 kg
Ciężar własny	2 645 kg
Masa całkowita	3 500 kg
Rozstaw osi	405 cm
Typ zawieszenia	Zawieszenie resorowe

Kabina

Rodzaj kabiny	Kabina pojedyncza
Cruise control	✓
Klimatyzacja	✓
Airbag - ilość	1
Parkowania	Żadne
Okna elektryczne	✓
Lusterka elektryczne	✓
Kolor	Biały
Podgrzewane lusterka	✓
Kamera cofania	✓

Linia napędowa

Moc silnika	118 kw (160 Hp)
Typ paliwa	Dizel / elektryczny
Euro	6
Typ dystrybucja	Przekładnia pasowa
Rodzaj skrzynki biegów	Ręczna
Biegi	6
Wspomaganie kierownicy	✓
ABS	✓
ASR	✓

Zabudowa

Długość skrzyni ładunkowej	428 cm
Szerokość skrzyni ładunkowej	206 cm
Wysokość skrzyni ładunkowej	235 cm
Wysokość platformy ładowniczej	95 cm
Wysokość skrajna	233
Bagażnik dachowy	Żadne
Zamknięcie tylne	Kłapa załadownicza / winda

Siedzenia

Miejsca siedzące	3
Pokrycie siedzeń	tkanina

Winda

Winda	✓
Rodzaj windy	Kłapa zamykana - tylna
Nośność wind	750 kg
Marka windy	Dhollandia
Wymiar platformy	140 x 211

Uwagi

Uwagi	gesloten laadbak, laadklep, airco, navi, 160 pk.
-------	--

Opony / koła

Koło zapasowe	✓
---------------	---

Informacje kontaktowe




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Autoryzacja i fachowość



Kleyn Trucks odróżnia się od swoich konkurentów, oferując specjalistyczne usługi techniczne, kontrole bezpieczeństwa i naprawy.

Wymiary



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

raport kontrolny

Podwozie / rama

Kody wyświetlacza



Elektryczny



Kabina

Wewnętrzne



Zewnętrzne



Kolumna kierownicy



Resory



Podwozie



Hamulce



Linia napędowa

Silnik - całość



Układ chłodzenia



Układ paliwowy



Układ wydechowy



Układ smarowania



Skrzynka biegów



Sprzęgło



Napęd



Zabudowa

Zabudowa



Stan wewnętrzny



Stan zewnętrzny



Winda

Obsługa



Układ



Opony / koła

Opony



1



Wymiar opony: 215/75R16,0
sprężyny śrubowe
Hamulce tarczowe

2



Wymiar opony: 215/75R16,0
Zawieszenie resorowe
Hamulce tarczowe

Informacje kontaktowe



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Objaśnienie do sprawozdania z inspekcji

- Bardzo dobrym stanie
- Dobry stan
- Rozsądne państwo
- Średni stan
- Nie spełnia wymagań