

MERCEDES-BENZ VITO 114 L2 Lang Airco 136PK!



Nr pozycji 306830
Rodzaj Samochód dostawczy
Specyfikacja Zamknięta furgonetka
Rok rejestracji 2018 / 08
Stan kilometrów 118 153 km

Numer podwozia
WDF44760313489757

Stan techniczny 
Uwagi
L2 Lang Airco 136PK Camera Navigatie 1e
(A15)

Cena € 18400

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

wyposażenie

Podwozie / rama

Ilość osi	2
Konfiguracja	4x2
Ciężar własny	1 956 kg
Masa całkowita	2 800 kg
Hak holowniczy	✓
Rozstaw osi	320 cm
Typ zawieszenia	sprężyny śrubowe

Kabina

Rodzaj kabiny	Kabina pojedyncza
Cruise control	✓
Klimatyzacja	✓
Airbag - ilość	2
Parkowania	Żadne
Szyby cieniowane	✓
Okna elektryczne	✓
Lusterka elektryczne	✓
Przegroda	✓
Nawigacja GPS	✓
Kolor	Biały
Instrukcja użytkowania	✓
Kamera cofania	✓

Linia napędowa

Moc silnika	100 kw (136 Hp)
Typ paliwa	Dizel / elektryczny
Euro	6
Typ dystrybucja	Przekładnia łańcuchowa
Rodzaj skrzynki biegów	Ręczna
Biegi	6
Wspomaganie kierownicy	✓
ABS	✓
ASR	✓

Zabudowa

Model zabudowy	przedłużony
Długość skrzyni ładunkowej	250 cm
Szerokość skrzyni ładunkowej	168 cm
Wysokość skrzyni ładunkowej	135 cm
Wysokość platformy ładowniczej	59 cm
Bagażnik dachowy	Żadne
Zamknięcie tylne	Drzwi podwójne

Siedzenia

Miejsca siedzące	3
Pokrycie siedzeń	tkanina

Uwagi

Uwagi	L2 Lang Airco 136PK Camera Navigatie 1e Eigenaar!
-------	---

Opony / koła

Koło zapasowe	✓
---------------	---

Informacje kontaktowe



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Autoryzacja i fachowość



Kleyn Trucks odróżnia się od swoich konkurentów, oferując specjalistyczne usługi techniczne, kontrole bezpieczeństwa i naprawy.

