

VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2.0 TDI L1H1 150Pk



Nr pozycji 307116
Rodzaj Samochód dostawczy
Specyfikacja Zamknięta furgonetka
Rok rejestracji 2018 / 11
Stan kilometrów 157 047 km

Numer podwozia
WV1ZZZ7HZKX001602

Stan techniczny

Uwagi
L1H1, DSG automaat, airco, pdc, metallic
(A15)

Cena € 17800

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

wyposażenie

Podwozie / rama

Ilość osi	2
Konfiguracja	4x2
Ładowność	1 110 kg
Ciężar własny	1 890 kg
Masa całkowita	3 000 kg
Masa bez hamulca	750 kg
Oś centralna obciążenia przyczepy, hamowana	2 300 kg
Rozstaw osi	300 cm
Typ zawieszenia	sprężyny śrubowe

Kabina

Cruise control	✓
Klimatyzacja	✓
Airbag - ilość	2
Parkowania	Przód
Szyby cieniowane	✓
Okna elektryczne	✓
Lusterka elektryczne	✓
Przegroda	✓
Kolor	Niebieski
Metaliczny	✓
Instrukcja użytkowania	✓
Podgrzewane lusterka	✓

Linia napędowa

Moc silnika	110 kw (149 Hp)
Typ paliwa	Dizel / elektryczny
Euro	6
Typ dystrybucji	Przekładnia pasowa
Rodzaj skrzynki biegów	Automat
Wspomaganie kierownicy	✓
ABS	✓
ASR	✓

Zabudowa

Długość skrzyni ładunkowej	257 cm
Szerokość skrzyni ładunkowej	157 cm
Wysokość skrzyni ładunkowej	141 cm
Wysokość platformy ładowniczej	58 cm
Wysokość skrajna	129
Bagażnik dachowy	Żadne
Drzwi boczne	1
Zamknięcie tylne	Kłapa załadownicza / winda

Siedzenia

Miejsca siedzące	2
Pokrycie siedzeń	tkanina

Uwagi

Uwagi	L1H1, DSG automaat, airco, pdc, metallic
-------	--

Opony / koła

Koło zapasowe	✓
Profil koła zapasowego	8 mm

Informacje kontaktowe




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Autoryzacja i fachowość



Kleyn Trucks odróżnia się od swoich konkurentów, oferując specjalistyczne usługi techniczne, kontrole bezpieczeństwa i naprawy.

Wymiary



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

raport kontrolny

Podwozie / rama

Tachograf



Kody wyświetlacza



Elektryczny



Kabina

Wewnętrzne



Zewnętrzne



Kolumna kierownicy



Resory



Podwozie



Hamulce



Linia napędowa

Silnik - całość



Układ chłodzenia



Układ paliwowy



Układ wydechowy



Układ smarowania



Skrzynka biegów



Sprzęgło



Napęd



Zabudowa

Stan wewnętrzny



Stan zewnętrzny



Opony / koła

Opony



Koła i osie



Wymiar opony: 215/65R16,0
sprężyny śrubowe
Hamulce tarczowe



Wymiar opony: 215/65R16,0
sprężyny śrubowe
Hamulce tarczowe

Informacje kontaktowe



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Objaśnienie do sprawozdania z inspekcji

- Bardzo dobrym stanie
- Dobry stan
- Rozsądne państwo
- Średni stan
- Nie spełnia wymagań