

MERCEDES-BENZ SPRINTER 319 L3H2 Airco Autom



Nr pozycji 307266
Rodzaj Samochód dostawczy
Specyfikacja Zamknięta furgonetka
Rok rejestracji 2021 / 05
Stan kilometrów 97 354 km

Numer podwozia
W1V9076351P359392

Stan techniczny

Uwagi
L3H2 Maxi Automaat 3.0L V6 3.5T-Trekhaak
(A15)

Cena € 37450

KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

wyposażenie

Podwozie / rama

Ilość osi	2
Konfiguracja	4x2
Ładowność	950 kg
Ciężar własny	2 550 kg
Masa całkowita	3 500 kg
Masa bez hamulca	750 kg
Oś centralna obciążenia przyczepy, hamowana	3 500 kg
Hak holowniczy	✓
Rozstaw osi	433 cm
Typ zawieszenia	Zawieszenie resorowe

Kabina

Rodzaj kabiny	Kabina pojedyncza
Cruise control	✓
Tachograf	✓
Klimatyzacja	✓
Airbag - ilość	2
Parkowania	Żadne
Szyby cieniowane	✓
Okna elektryczne	✓
Lusterka elektryczne	✓
Przegroda	✓
Kolor	Czarny
Instrukcja użytkownika	✓
Kamera cofania	✓

Linia napędowa

Moc silnika	140 kw (190 Hp)
Typ paliwa	Dyzel / elektryczny
Euro	6
Typ dystrybucja	Przekładnia łańcuchowa
Rodzaj skrzynki biegów	Automat
Biegi	7
Wspomaganie kierownicy	✓
ABS	✓
ASR	✓

Zabudowa

Model zabudowy	Ekstra przedłużony i podwyższony
Długość skrzyni ładunkowej	437 cm
Szerokość skrzyni ładunkowej	178 cm
Wysokość skrzyni ładunkowej	201 cm
Wysokość platformy ładowniczej	73 cm
Stopień tylny	✓
Bagażnik dachowy	Żadne
Zamknięcie tylne	Drzwi podwójne

Siedzenia

Miejsca siedzące	3
Pokrycie siedzeń	tkanina

Uwagi

Uwagi	L3H2 Maxi Automaat 3.0L V6 3.5T-Trekhaak 1e Eigenaar!
-------	---

Opony / koła

Koło zapasowe	✓
---------------	---

Informacje kontaktowe




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Autoryzacja i fachowość



Kleyn Trucks odróżnia się od swoich konkurentów, oferując specjalistyczne usługi techniczne, kontrole bezpieczeństwa i naprawy.

Wymiary



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

raport kontrolny

Podwozie / rama

Tachograf



Kody wyświetlacza



Elektryczny



Kabina

Wewnętrzne



Zewnętrzne



Kolumna kierownicy



Resory



Podwozie



Hamulce



Linia napędowa

Silnik - całość



Układ chłodzenia



Układ paliwowy



Układ wydechowy



Układ smarowania



Skrzynka biegów



Sprzęgło



Napęd



Zabudowa

Stan wewnętrzny



Stan zewnętrzny



Opony / koła

Opony



Koła i osie



1

Wymiar opony: 235/65R16,0

Zawieszenie resorowe

Hamulce tarczowe



2

Wymiar opony: 235/65R16,0

Zawieszenie resorowe

Hamulce tarczowe

Informacje kontaktowe



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Objaśnienie do sprawozdania z inspekcji

- Bardzo dobrym stanie
- Dobry stan
- Rozsądne państwo
- Średni stan
- Nie spełnia wymagań