

MERCEDES-BENZ SPRINTER 516 CDI



Nr pozycji 307561
Rodzaj Samochód dostawczy
Specyfikacja Kontener
Rok rejestracji 2013 / 06
Stan kilometrów 255 389 km

Numer podwozia
WDB9061551N553685

Stan techniczny

Uwagi
AC CRUISE AUTOMAAT !!
(A15)

Cena € 15950

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

wyposażenie

Podwozie / rama

Ilość osi	2
Konfiguracja	4x2
Koła bliźniacze	✓
Ladownosc	475 kg
Ciężar własny	3 025 kg
Masa całkowita	3 500 kg
Masa bez hamulca	750 kg
Oś centralna obciążenia przyczepy, hamowana	2 000 kg
Rozstaw osi	433 cm
Typ zawieszenia	Zawieszenie resorowe

Kabina

Rodzaj kabiny	Kabina pojedyncza
Cruise control	✓
Klimatyzacja	✓
Airbag - ilość	1
Parkowania	Żadne
Okna elektryczne	✓
Lusterka elektryczne	✓
Kolor	Niebieski

Linia napędowa

Moc silnika	120 kw (163 Hp)
Typ paliwa	Dizel / elektryczny
Euro	5
Typ dystrybucja	Przekładnia łańcuchowa
Rodzaj skrzynki biegów	Automat
Wspomaganie kierownicy	✓
ABS	✓
ASR	✓

Zabudowa

Model zabudowy	Ekstra przedłużony
Długość skrzyni ładunkowej	423 cm
Szerokość skrzyni ładunkowej	212 cm
Wysokość skrzyni ładunkowej	227 cm
Wysokość platformy ładowniczej	94 cm
Wysokość skrajna	221
Bagażnik dachowy	Żadne
Drzwi boczne	1
Zamknięcie tylne	Kłapa załadownicza / winda

Siedzenia

Miejsca siedzące	3
Pokrycie siedzeń	tkanina

Winda

Winda	✓
Rodzaj windy	Kłapa zamykana - tylna
Nośność wind	750 kg
Marka windy	dhollandia dhlm 10
Wymiar platformy	180x215

Uwagi

Uwagi	AC CRUISE AUTOMAAT !!
-------	-----------------------

Informacje kontaktowe




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Autoryzacja i fachowość



Kleyn Trucks odróżnia się od swoich konkurentów, oferując specjalistyczne usługi techniczne, kontrole bezpieczeństwa i naprawy.

Wymiary



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

raport kontrolny

Podwozie / rama

Kody wyświetlacza



Elektryczny



Kabina

Wewnętrzne



Zewnętrzne



Kolumna kierownicy



Resory



Podwozie



Hamulce



Linia napędowa

Silnik - całość



Układ chłodzenia



Układ paliwowy



Układ wydechowy



Układ smarowania



Skrzynka biegów



Sprzęgło



Napęd



Zabudowa

Stan wewnętrzny



Stan zewnętrzny



Winda

Obsługa



Układ



Opony / koła

Opony



1



Wymiar opony: 205/75R16,0

Zawieszenie resorowe

Hamulce tarczowe

2



Wymiar opony: 205/75R16,0

Zawieszenie resorowe

Hamulce tarczowe

Informacje kontaktowe



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Objaśnienie do sprawozdania z inspekcji

- Bardzo dobrym stanie
- Dobry stan
- Rozsądne państwo
- Średni stan
- Nie spełnia wymagań