

## VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2.5 TDI



Nr pozycji 308251  
Rodzaj Samochód dostawczy  
Specyfikacja Zamknięta furgonetka  
Rok rejestracji 2009 / 07  
Stan kilometrów 289 406 km

**Numer podwozia**  
WV1ZZZ7HZ9H133397

Stan techniczny

**Uwagi**  
AC AUTOMAAT 5 CYL 130 PK  
( A15 )

**Cena € 6250**

# KLEYN VANS

**KLEYN** GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## wyposażenie

### Podwozie / rama

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| Ilość osi                                   | 2                |
| Konfiguracja                                | 4x2              |
| Ładowność                                   | 1 033 kg         |
| Ciężar własny                               | 1 767 kg         |
| Masa całkowita                              | 2 800 kg         |
| Masa bez hamulca                            | 750 kg           |
| Oś centralna obciążenia przyczepy, hamowana | 2 500 kg         |
| Hak holowniczy                              | ✓                |
| Rozstaw osi                                 | 300 cm           |
| Typ zawieszenia                             | sprężyny śrubowe |

### Kabina

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Rodzaj kabiny        | Kabina pojedyncza |
| Cruise control       | ✓                 |
| Klimatyzacja         | ✓                 |
| Airbag - ilość       | 1                 |
| Parkowania           | Przód             |
| Okna elektryczne     | ✓                 |
| Lusterka elektryczne | ✓                 |
| Przegroda            | ✓                 |
| Kolor                | Biały             |
| Podgrzewane lusterka | ✓                 |

### Linia napędowa

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Moc silnika            | 96 kw (130 Hp)      |
| Typ paliwa             | Dizel / elektryczny |
| Euro                   | 4                   |
| Typ dystrybucja        | Przekładnia pasowa  |
| Rodzaj skrzynki biegów | Automat             |
| Wspomaganie kierownicy | ✓                   |
| ABS                    | ✓                   |
| ASR                    | ✓                   |

### Zabudowa

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Model zabudowy                 | standard       |
| Długość skrzyni ładunkowej     | 235 cm         |
| Szerokość skrzyni ładunkowej   | 166 cm         |
| Wysokość skrzyni ładunkowej    | 140 cm         |
| Wysokość platformy ładowniczej | 55 cm          |
| Bagażnik dachowy               | Żadne          |
| Zamknięcie tylne               | Drzwi podwójne |

### Siedzenia

|                  |         |
|------------------|---------|
| Miejsca siedzące | 3       |
| Pokrycie siedzeń | tkanina |

### Uwagi

|       |                          |
|-------|--------------------------|
| Uwagi | AC AUTOMAAT 5 CYL 130 PK |
|-------|--------------------------|

### Opony / koła

|               |   |
|---------------|---|
| Koło zapasowe | ✓ |
|---------------|---|

### Informacje kontaktowe



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Autoryzacja i fachowość



Kleyn Trucks odróżnia się od swoich konkurentów, oferując specjalistyczne usługi techniczne, kontrole bezpieczeństwa i naprawy.


**KLEYN**  
**VANS**



BTW/VAT NL807901337B01

## Koła i osie

Opony 



## A 3D rendering of a KLEYN TRUCKS.COM truck and a KLEYN mascot character. The truck is blue and white with the company name on the side. The mascot is a grey, cone-shaped character with a KLEYN logo on its chest.

Tel: +31 183 668 444

|       |                      |
|-------|----------------------|
| ●●●●● | Bardzo dobrym stanie |
| ●●●●○ | Dobry stan           |
| ●●●○● | Rozsądne państwo     |
| ●●○●● | Średni stan          |
| ●○●●● | Nie spełnia wymagań  |