

MERCEDES-BENZ SPRINTER 519 DUB.CAB V6 3.0L



Nr pozycji 308447
Rodzaj Samochód dostawczy
Specyfikacja Odkryta skrzynia
Rok rejestracji 2019 / 03
Stan kilometrów 127 330 km

Numer podwozia
WDB9072551N042307

Stan techniczny

Uwagi
Dubbel Cabine 3.0Ltr V6 190Pk Dubbellucht
(A15)

Cena € 33900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

wyposażenie

Podwozie / rama

Ilość osi	2
Konfiguracja	4x2
Koła bliźniacze	✓
Ładowność	857 kg
Ciężar własny	2 643 kg
Masa całkowita	3 500 kg
Masa bez hamulca	750 kg
Oś centralna obciążenia przyczepy, hamowana	3 500 kg
Rozstaw osi	433 cm
Typ zawieszenia	Zawieszenie resorowe

Kabina

Rodzaj kabiny	Kabina podwójna
Tachograf	✓
Airbag - ilość	1
Parkowania	Żadne
Okna elektryczne	✓
Lusterka elektryczne	✓
Nawigacja GPS	✓
Kolor	żółty

Linia napędowa

Moc silnika	140 kw (190 Hp)
Typ paliwa	Dizel / elektryczny
Euro	6
Typ dystrybucja	Przekładnia łańcuchowa
Rodzaj skrzynki biegów	Ręczna
Wspomaganie kierownicy	✓
ABS	✓
ASR	✓

Zabudowa

Długość skrzyni ładunkowej	361 cm
Szerokość skrzyni ładunkowej	213 cm
Wysokość skrzyni ładunkowej	40 cm
Wysokość platformy ładowniczej	101 cm
Bagażnik dachowy	Żadne
Drzwi boczne	2
Szyby boczne	2
Zamknięcie tylne	Kłapa załadownicza / winda

Siedzenia

Miejsca siedzące	7
Pokrycie siedzeń	skóra

Uwagi

Uwagi	Dubbel Cabine 3.0Ltr V6 190Pk Dubbellucht Euro6!
-------	---

Informacje kontaktowe




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Autoryzacja i fachowość



Kleyn Trucks odróżnia się od swoich konkurentów, oferując specjalistyczne usługi techniczne, kontrole bezpieczeństwa i naprawy.

Wymiary



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

raport kontrolny

Podwozie / rama

Tachograf



Kody wyświetlacza



Elektryczny



Kabina

Wewnętrzne



Zewnętrzne



Kolumna kierownicy



Resory



Podwozie



Hamulce



Linia napędowa

Silnik - całość



Układ chłodzenia



Układ paliwowy



Układ wydechowy



Układ smarowania



Skrzynka biegów



Sprzęgło



Napęd



Zabudowa

Stan wewnętrzny



Stan zewnętrzny



Opony / koła

Opony



Koła i osie



1

Wymiar opony: 205/75R16,0

Zawieszenie resorowe

Hamulce tarczowe



2

Wymiar opony: 205/75R16,0

Zawieszenie resorowe

Hamulce tarczowe

Informacje kontaktowe



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Objaśnienie do sprawozdania z inspekcji

- Bardzo dobrym stanie
- Dobry stan
- Rozsądne państwo
- Średni stan
- Nie spełnia wymagań