

MERCEDES-BENZ SPRINTER 314 L2H1 Mbus Rwd A



Nr pozycji 308448
Rodzaj Samochód dostawczy
Specyfikacja Zamknięta furgonetka
Rok rejestracji 2019 / 09
Stan kilometrów 156 461 km

Numer podwozia
WDB9076331P127171

Stan techniczny 
Uwagi
L2H1 Mbus Rwd/ Achterwielaandrijving
(A15)

Cena € 23900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

wyposażenie

Podwozie / rama

Ilość osi	2
Konfiguracja	4x2
Ładowność	1 355 kg
Ciężar własny	2 145 kg
Masa całkowita	3 500 kg
Masa bez hamulca	750 kg
Oś centralna obciążenia przyczepy, hamowana	2 000 kg
Hak holowniczy	✓
Rozstaw osi	367 cm
Typ zawieszenia	Zawieszenie resorowe

Kabina

Rodzaj kabiny	Kabina pojedyncza
Tachograf	✓
Klimatyzacja	✓
Airbag - ilość	1
Parkowania	Żadne
Okna elektryczne	✓
Lusterka elektryczne	✓
Przegroda	✓
Kolor	Srebrny
Instrukcja użytkowania	✓
Podgrzewane lusterka	✓
Kamera cofania	✓

Linia napędowa

Moc silnika	105 kw (143 Hp)
Typ paliwa	Diesel / elektryczny
Euro	6
Typ dystrybucja	Przekładnia łańcuchowa
Rodzaj skrzynki biegów	Ręczna
Biegi	6
Wspomaganie kierownicy	✓
ABS	✓
ASR	✓

Zabudowa

Długość skrzyni ładunkowej	333 cm
Szerokość skrzyni ładunkowej	177 cm
Wysokość skrzyni ładunkowej	166 cm
Wysokość platformy ładowniczej	68 cm
Wysokość skrajna	154
Bagażnik dachowy	Żadne
Zamknięcie tylne	Drzwi podwójne

Siedzenia

Miejsca siedzące	2
Pokrycie siedzeń	tkanina
Wygodne siedzenie	z lewej strony

Uwagi

Uwagi	L2H1 Mbus Rwd/ Achterwielaandrijving 143Pk Airco Euro6!
-------	---

Opony / koła

Koło zapasowe	✓
Profil koła zapasowego	7 mm

Informacje kontaktowe




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Autoryzacja i fachowość



Kleyn Trucks odróżnia się od swoich konkurentów, oferując specjalistyczne usługi techniczne, kontrole bezpieczeństwa i naprawy.

Wymiary



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

raport kontrolny

Podwozie / rama

Tachograf



Kody wyświetlacza



Elektryczny



Kabina

Wewnętrzne



Zewnętrzne



Kolumna kierownicy



Resory



Podwozie



Hamulce



Linia napędowa

Silnik - całość



Układ chłodzenia



Układ paliwowy



Układ wydechowy



Układ smarowania



Skrzynka biegów



Sprzęgło



Napęd



Zabudowa

Stan wewnętrzny



Stan zewnętrzny



Opony / koła

Opony



Koła i osie



1

Wymiar opony: 235/65R16,0

Zawieszenie resorowe

Hamulce tarczowe



2

Wymiar opony: 235/65R16,0

Zawieszenie resorowe

Hamulce tarczowe

Informacje kontaktowe



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Objaśnienie do sprawozdania z inspekcji

