

MERCEDES-BENZ VITO 116 CDI



Nr pozycji 308484
Rodzaj Samochód dostawczy
Specyfikacja Zamknięta furgonetka
Rok rejestracji 2021 / 02
Stan kilometrów 83 513 km

Numer podwozia
W1V44760513828277

Stan techniczny 
Uwagi
XL! AC CAMERA EURO6!
(A15)

Cena € 25950

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

wyposażenie

Podwozie / rama

Ilość osi	2
Konfiguracja	4x2
Ladownosc	793 kg
Ciężar własny	2 007 kg
Masa całkowita	2 800 kg
Masa bez hamulca	750 kg
Oś centralna obciążenia przyczepy, hamowana	2 000 kg
Hak holowniczy	✓
Rozstaw osi	343 cm
Typ zawieszenia	sprężyny śrubowe

Kabina

Rodzaj kabiny	Kabina pojedyncza
Cruise control	✓
Klimatyzacja	✓
Airbag - ilość	2
Parkowania	Przód i tył
Okna elektryczne	✓
Lusterka elektryczne	✓
Przegroda	✓
Nawigacja GPS	✓
Kolor	Biały
Podgrzewane lusterka	✓
Kamera cofania	✓

Linia napędowa

Moc silnika	120 kw (163 Hp)
Typ paliwa	Diesel / elektryczny
Euro	6
Typ dystrybucja	Przekładnia łańcuchowa
Rodzaj skrzynki biegów	Ręczna
Biegi	6
Wspomaganie kierownicy	✓
ABS	✓
ASR	✓

Zabudowa

Model zabudowy	przedłużony
Długość skrzyni ładunkowej	272 cm
Szerokość skrzyni ładunkowej	165 cm
Wysokość skrzyni ładunkowej	134 cm
Wysokość platformy ładowniczej	53 cm
Wysokość skrajna	123
Bagażnik dachowy	Żadne
Drzwi boczne	1
Zamknięcie tylne	Drzwi podwójne
Sprzęt warsztatowy	✓

Siedzenia

Miejsca siedzące	2
Pokrycie siedzeń	tkanina

Uwagi

Uwagi XL! AC CAMERA EURO6!

Opony / koła

Koło zapasowe	✓
---------------	---

Informacje kontaktowe




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Autoryzacja i fachowość



Kleyn Trucks odróżnia się od swoich konkurentów, oferując specjalistyczne usługi techniczne, kontrole bezpieczeństwa i naprawy.

KLEYN
VANS



KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

The Netherlands

SWIFT/BIC: RABONL2U

BTW/VAT NL807901337B01

Koła i osie

Kody wyświetlacza



Elektryczny



Wewnętrzne



Zewnętrzne 



Kolumna kierownicy

Resory 

Podwozie 



Hamulce



Silnik - całość



Układ chłodzenia



Układ paliwowy 



Układ wydechowy 



Układ smarowania



Skrzynka biegów 

Sprzęgło 

Napęd 



Stan wewnętrzny



Stan zewnętrzny



Opony



info@klevyn.com

Tel: +31 183 668 444

●●●●●	Bardzo dobrym stanie
●●●●●	Dobry stan
●●●●●	Rozsądne państwo
●●●●●	Średni stan
●●●●●	Nie spełnia wymagań