

MERCEDES-BENZ SPRINTER 319



Nr pozycji 308506
Rodzaj Samochód dostawczy
Specyfikacja Odkryta skrzynia
Rok rejestracji 2023 / 01
Stan kilometrów 315 km

Numer podwozia
W1V9071351N230506

Stan techniczny

Uwagi
XL AC AUTOMAAT EURO6
(A15)

Cena € 48950

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

wyposażenie

Podwozie / rama

Ilość osi	2
Konfiguracja	4x2
Rozstaw osi	433 cm
Typ zawieszenia	Zawieszenie resorowe

Kabina

Rodzaj kabiny	Kabina pojedyncza
Cruise control	✓
Klimatyzacja	✓
Airbag - ilość	1
Parkowania	Żadne
Okna elektryczne	✓
Lusterka elektryczne	✓
Kolor	Biały
Podgrzewane lusterka	✓

Linia napędowa

Moc silnika	140 kw (190 Hp)
Typ paliwa	Dizel / elektryczny
Euro	6
Typ dystrybucja	Przekładnia łańcuchowa
Rodzaj skrzynki biegów	Automat
Wspomaganie kierownicy	✓
ABS	✓
ASR	✓

Zabudowa

Model zabudowy	Ekstra przedłużony
Długość skrzyni ładunkowej	489 cm
Szerokość skrzyni ładunkowej	222 cm
Wysokość skrzyni ładunkowej	40 cm
Wysokość platformy ładowniczej	87 cm
Bagażnik dachowy	Żadne
Zamknięcie tylne	Kłapa załadownicza / winda

Siedzenia

Miejsca siedzące	3
Pokrycie siedzeń	tkanina

Uwagi

Uwagi XL AC AUTOMAAT EURO6

Opony / koła

Koło zapasowe	✓
Profil koła zapasowego	8 mm

Informacje kontaktowe




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Autoryzacja i fachowość



Kleyn Trucks odróżnia się od swoich konkurentów, oferując specjalistyczne usługi techniczne, kontrole bezpieczeństwa i naprawy.

KLEYN
VANS



KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

The Netherlands

SWIFT/BIC: RABONL2U

BTW/VAT NL807901337B01

Koła i osie

Hamulce

Napęd

Stan zewnętrzny

Opony



Hamulce tarczowe



Hamulce tarczowe

Tel: +31 183 668 444

●●●●●	Bardzo dobrym stanie
●●●●●	Dobry stan
●●●●●	Rozsądne państwo
●●●●●	Średni stan
●●●●●	Nie spełnia wymagań