

MERCEDES-BENZ SPRINTER 319 CDI



Nr pozycji 308821
Rodzaj Samochód dostawczy
Specyfikacja Odkryta skrzynia
Rok rejestracji 2023 / 12
Stan kilometrów 295 km

Numer podwozia
W1V9071351N222669

Stan techniczny 
Uwagi
AC AUTOMAAT
(A15)

Cena € 45950

KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

wyposażenie

Podwozie / rama

Ilość osi	2
Konfiguracja	4x2
Rozstaw osi	433 cm
Typ zawieszenia	Zawieszenie resorowe

Kabina

Rodzaj kabiny	Kabina pojedyncza
Cruise control	✓
Klimatyzacja	✓
Airbag - ilość	1
Parkowania	Żadne
Okna elektryczne	✓
Lusterka elektryczne	✓
Kolor	Biały
Podgrzewane lusterka	✓

Linia napędowa

Moc silnika	140 kw (190 Hp)
Typ paliwa	Dizel / elektryczny
Euro	6
Typ dystrybucja	Przekładnia łańcuchowa
Rodzaj skrzynki biegów	Automat
Wspomaganie kierownicy	✓
ABS	✓
ASR	✓

Zabudowa

Model zabudowy	Ekstra przedłużony
Długość skrzyni ładunkowej	489 cm
Szerokość skrzyni ładunkowej	222 cm
Wysokość skrzyni ładunkowej	40 cm
Wysokość platformy ładowniczej	87 cm
Bagażnik dachowy	Żadne
Zamknięcie tylne	Kłapa załadownicza / winda

Siedzenia

Miejsca siedzące	3
Pokrycie siedzeń	tkanina
Wygodne siedzenie	z lewej strony

Uwagi

Uwagi AC AUTOMAAT

Opony / koła

Koło zapasowe	✓
Profil koła zapasowego	8 mm

Informacje kontaktowe




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Autoryzacja i fachowość



Kleyn Trucks odróżnia się od swoich konkurentów, oferując specjalistyczne usługi techniczne, kontrole bezpieczeństwa i naprawy.

Wymiary



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

raport kontrolny

Podwozie / rama

Kody wyświetlacza ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Elektryczny ☐ ☐ ☐ ☐ ☒

Kabina

Wewnętrzne ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Zewnętrzne ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Kolumna kierownicy ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Resory ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Podwozie ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Zawieszenie ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Hamulce ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Linia napędowa

Silnik - całość ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Układ chłodzenia ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Układ paliwowy ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Układ wydechowy ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Układ smarowania ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Skrzynka biegów ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sprzęgło ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Napęd ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Zabudowa

Stan wewnętrzny ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Stan zewnętrzny ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Opony / koła

Opony ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Koła i osie



Wymiar opony: 235/65R16,0

Zawieszenie resorowe

Hamulce tarczowe



Wymiar opony: 235/65R16,0

Zawieszenie resorowe

Hamulce tarczowe

Informacje kontaktowe



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Objaśnienie do sprawozdania z inspekcji

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Bardzo dobrym stanie
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Dobry stan
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Rozsądne państwo
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Średni stan
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Nie spełnia wymagań