

OPEL COMBO 1.3 CDTI



Nr pozycji 309487
Rodzaj Samochód dostawczy
Specyfikacja Zamknięta furgonetka
Rok rejestracji 2014 / 04
Stan kilometrów 257 423 km

Numer podwozia
W0L6ZYC1AE9544837

Stan techniczny



Uwagi

AIRCO

(A15)



Cena € 5500

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

wyposażenie

Podwozie / rama

Ilość osi	2
Konfiguracja	4x2
Ładowność	775 kg
Ciężar własny	1 265 kg
Masa całkowita	2 040 kg
Masa bez hamulca	500 kg
Oś centralna obciążenia przyczepy, hamowana	1 000 kg
Hak holowniczy	✓
Rozstaw osi	276 cm
Typ zawieszenia	sprężyny śrubowe

Kabina

Rodzaj kabiny	Kabina pojedyncza
Klimatyzacja	✓
Airbag - ilość	1
Parkowania	Żadne
Okna elektryczne	✓
Przegroda	✓
Kolor	Wielobarwny

Linia napędowa

Moc silnika	66 kw (90 Hp)
Typ paliwa	Dyzel / elektryczny
Euro	5
Typ dystrybucja	Przekładnia łańcuchowa
Rodzaj skrzynki biegów	Ręczna
Wspomaganie kierownicy	✓
ABS	✓

Zabudowa

Model zabudowy	standard
Długość skrzyni ładunkowej	159 cm
Szerokość skrzyni ładunkowej	150 cm
Wysokość skrzyni ładunkowej	131 cm
Wysokość platformy ładowniczej	57 cm
Wysokość skrajna	119
Bagażnik dachowy	włącznie z rolką
Zamknięcie tylne	Drzwi podwójne

Siedzenia

Miejsca siedzące	2
Pokrycie siedzeń	tkanina

Uwagi

Uwagi	AIRCO
-------	-------

Opony / koła

Koło zapasowe	✓
---------------	---

Informacje kontaktowe



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 444

Autoryzacja i fachowość



Kleyn Trucks odróżnia się od swoich konkurentów, oferując specjalistyczne usługi techniczne, kontrole bezpieczeństwa i naprawy.

Wymiary



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

raport kontrolny

Podwozie / rama

Tachograf



Kody wyświetlacza



Elektryczny



Kabina

Wewnętrzne



Zewnętrzne



Kolumna kierownicy



Resory



Podwozie



Hamulce



Linia napędowa

Silnik - całość



Układ chłodzenia



Układ paliwowy



Układ wydechowy



Układ smarowania



Skrzynka biegów



Sprzęgło



Napęd



Zabudowa

Stan wewnętrzny



Stan zewnętrzny



Opony / koła

Opony



Koła i osie



1

Wymiar opony: 185/65R15,0
sprężyny śrubowe
Hamulce tarczowe



2

Wymiar opony: 185/65R15,0
sprężyny śrubowe
Hamulce bębnowe

Informacje kontaktowe



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Objaśnienie do sprawozdania z inspekcji

- Bardzo dobrym stanie
- Dobry stan
- Rozsądne państwo
- Średni stan
- Nie spełnia wymagań