

VOLKSWAGEN CRAFTER 2.0 TDI 140 L2H2 AUT.



Nr pozycji 313815
Rodzaj Samochód dostawczy
Specyfikacja Zamknięta furgonetka
Rok rejestracji 2019 / 02
Stan kilometrów 118 518 km

Numer podwozia
WV1ZZSYZK9009372

Stan techniczny 
Uwagi
L2H2, airco, DSG aut. navi, trekhaak, pdc,
(A15)

Cena € 19800

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

wyposażenie

Podwozie / rama

Ilość osi	2
Konfiguracja	4x2
Ładowność	1 512 kg
Ciężar własny	1 988 kg
Masa całkowita	3 500 kg
Masa bez hamulca	750 kg
Oś centralna obciążenia przyczepy, hamowana	3 000 kg
Hak holowniczy	✓
Rozstaw osi	364 cm
Typ zawieszenia	Zawieszenie resorowe

Kabina

Rodzaj kabiny	Kabina pojedyncza
Cruise control	✓
Klimatyzacja	✓
Airbag - ilość	2
Parkowania	Przód i tył
Okna elektryczne	✓
Lusterka elektryczne	✓
Przegroda	✓
Kolor	Biały
Instrukcja użytkownika	✓
Podgrzewane lusterka	✓
Kamera cofania	✓

Linia napędowa

Moc silnika	103 kw (140 Hp)
Typ paliwa	Dyzel / elektryczny
Euro	6
Typ dystrybucja	Przekładnia pasowa
Rodzaj skrzynki biegów	Automat
Wspomaganie kierownicy	✓
ABS	✓
ASR	✓

Zabudowa

Długość skrzyni ładunkowej	318 cm
Szerokość skrzyni ładunkowej	179 cm
Wysokość skrzyni ładunkowej	193 cm
Wysokość platformy ładowniczej	62 cm
Wysokość skrajna	182
Stopień tylny	✓
Bagażnik dachowy	Żadne
Drzwi boczne	1
Zamknięcie tylne	Drzwi podwójne

Siedzenia

Miejsca siedzące	2
Pokrycie siedzeń	tkanina

Uwagi

Uwagi	L2H2, airco, DSG aut. navi, trekhaak, pdc,
-------	--

Informacje kontaktowe



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Autoryzacja i fachowość



Kleyn Trucks odróżnia się od swoich konkurentów, oferując specjalistyczne usługi techniczne, kontrole bezpieczeństwa i naprawy.

KLEYN
VANS



BTW/VAT NL807901337B01

Koła i osie

Elektryczny

Hamulce

Napęd

Stan zewnętrzny

Opony

Tel: +31 183 668 444

●●●●●	Bardzo dobrym stanie
●●●●●	Dobry stan
●●●●●	Rozsądne państwo
●●●●●	Średni stan
●●●●●	Nie spełnia wymagań