

OPEL VIVARO 1.6 L1H1 2xZijdeur Navi!



Nr pozycji 315072
Rodzaj Samochód dostawczy
Specyfikacja Zamknięta furgonetka
Rok rejestracji 2019 / 11
Stan kilometrów 92 479 km

Numer podwozia
W0VF7D606KV637863

Stan techniczny 
Uwagi
L1H1 2xZijdeur Navi Camera Trekhaak
(A15)



Cena € 13300

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

wyposażenie

Podwozie / rama

Ilość osi	2
Konfiguracja	4x2
Ładowność	1 262 kg
Ciężar własny	1 718 kg
Masa całkowita	2 980 kg
Masa bez hamulca	750 kg
Oś centralna obciążenia przyczepy, hamowana	2 000 kg
Hak holowniczy	✓
Rozstaw osi	310 cm
Typ zawieszenia	sprężyny śrubowe

Kabina

Rodzaj kabiny	Kabina pojedyncza
Cruise control	✓
Klimatyzacja	✓
Airbag - ilość	2
Parkowania	Przód
Okna elektryczne	✓
Lusterka elektryczne	✓
Przegroda	✓
Nawigacja GPS	✓
Kolor	Biały
Instrukcja użytkowania	✓
Podgrzewane lusterka	✓
Kamera cofania	✓

Linia napędowa

Moc silnika	92 kw (125 Hp)
Typ paliwa	Dizel / elektryczny
Euro	6
Typ dystrybucji	Przekładnia łańcuchowa
Rodzaj skrzynki biegów	Ręczna
Biegi	6
Wspomaganie kierownicy	✓
ABS	✓
ASR	✓

Zabudowa

Długość skrzyni ładunkowej	226 cm
Szerokość skrzyni ładunkowej	162 cm
Wysokość skrzyni ładunkowej	131 cm
Wysokość platformy ładowniczej	56 cm
Bagażnik dachowy	Żadne
Zamknięcie tylne	Drzwi podwójne

Siedzenia

Miejsca siedzące	3
Pokrycie siedzeń	tkanina

Uwagi

Uwagi	L1H1 2xZijdeur Navi Camera Trekhaak Sidebars 3-Zits Oh-Historie Euro6!
-------	--

Opony / koła

Koło zapasowe	✓
---------------	---

Informacje kontaktowe




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Autoryzacja i fachowość



Kleyn Trucks odróżnia się od swoich konkurentów, oferując specjalistyczne usługi techniczne, kontrole bezpieczeństwa i naprawy.

KLEYN
VANS



KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

The Netherlands

SWIFT/BIC: RABONL2U

BTW/VAT NL807901337B01

Koła i osie

Kody wyświetlacza



Elektryczny 



Wewnętrzne



Zewnętrzne 



Kolumna kierownicy

Resory 

Podwozie



Hamulce



Silnik - całość



Układ chłodzenia



Układ paliwowy 



Układ wydechowy



Układ smarowania 



Skrzynka biegów



Sprzęgło 



Napeđ



Stan wewnętrzny



Stan zewnętrzny



Opony



Tel: +31 183 668 444

●●●●●	Bardzo dobrym stanie
●●●●●	Dobry stan
●●●●●	Rozsądne państwo
●●●●●	Średni stan
●●●●●	Nie spełnia wymagań