

OPEL VIVARO 2.0 CDTI 130 LONG



Nr pozycji 315726
Rodzaj Samochód dostawczy
Specyfikacja Zamknięta furgonetka
Rok rejestracji 2020 / 08
Stan kilometrów 147 439 km

Numer podwozia
VXEVFHKKL7011368

Stan techniczny

Uwagi
lang, airco, navi, pdc, trekhaak, side bars.
(A15)



Cena € 13900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

wyposażenie

Podwozie / rama

Ilość osi	2
Konfiguracja	4x2
Ładowność	1 440 kg
Ciężar własny	1 660 kg
Masa całkowita	3 100 kg
Masa bez hamulca	750 kg
Oś centralna obciążenia przyczepy, hamowana	2 500 kg
Hak holowniczy	✓
Rozstaw osi	328 cm
Typ zawieszenia	sprężyny śrubowe

Kabina

Rodzaj kabiny	Kabina pojedyncza
Cruise control	✓
Klimatyzacja	✓
Airbag - ilość	2
Parkowania	Przód i tył
Okna elektryczne	✓
Lusterka elektryczne	✓
Przegroda	✓
Nawigacja GPS	✓
Kolor	Biały
Podgrzewane lusterka	✓
Kamera cofania	✓

Linia napędowa

Moc silnika	90 kw (122 Hp)
Typ paliwa	Diesel / elektryczny
Euro	6
Typ dystrybucja	Przekładnia łańcuchowa
Rodzaj skrzynki biegów	Ręczna
Biegi	6
Wspomaganie kierownicy	✓
ABS	✓
ASR	✓

Zabudowa

Długość skrzyni ładunkowej	260 cm
Szerokość skrzyni ładunkowej	159 cm
Wysokość skrzyni ładunkowej	131 cm
Wysokość platformy ładowniczej	60 cm
Wysokość skrajna	123
Bagażnik dachowy	Żadne
Drzwi boczne	1
Zamknięcie tylne	Drzwi podwójne

Siedzenia

Miejsca siedzące	3
Pokrycie siedzeń	tkanina

Uwagi

Uwagi	lang, airco, navi, pdc, trekhaak, side bars.
-------	--

Opony / koła

Koło zapasowe	✓
Profil koła zapasowego	6 mm

Informacje kontaktowe



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Autoryzacja i fachowość



Kleyn Trucks odróżnia się od swoich konkurentów, oferując specjalistyczne usługi techniczne, kontrole bezpieczeństwa i naprawy.

KLEYN
VANS



BTW/VAT NL807901337B01



3 min

●●●●●	Bardzo dobrym stanie
●●●●●	Dobry stan
●●●●●	Rozsądne państwo
●●●●●	Średni stan
●●●●●	Nie spełnia wymagań