

FIAT DUCATO 35 AC AUTOMAAT EURO6



Nr pozycji 315887
Rodzaj Samochód dostawczy
Specyfikacja Kontener
Rok rejestracji 2022 / 04
Stan kilometrów 201 903 km

Numer podwozia
ZFA25000002U29165

Stan techniczny

Uwagi
AC AUTOMAAT EURO6 160 PK NAVI
(A15)



Cena € 23450

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

wyposażenie

Podwozie / rama

Ilość osi	2
Konfiguracja	4x2
Ładowność	879 kg
Ciężar własny	2 621 kg
Masa całkowita	3 500 kg
Rozstaw osi	404 cm
Typ zawieszenia	Zawieszenie resorowe

Kabina

Rodzaj kabiny	Kabina pojedyncza
Cruise control	✓
Klimatyzacja	✓
Airbag - ilość	2
Parkowania	Żadne
Okna elektryczne	✓
Lusterka elektryczne	✓
Kolor	Biały
Podgrzewane lusterka	✓
Kamera cofania	✓

Linia napędowa

Moc silnika	118 kw (160 Hp)
Typ paliwa	Dizel / elektryczny
Euro	6
Typ dystrybucja	Przekładnia pasowa
Rodzaj skrzynki biegów	Automat
Biegi	9
Wspomaganie kierownicy	✓
ABS	✓
ASR	✓

Zabudowa

Długość skrzyni ładunkowej	428 cm
Szerokość skrzyni ładunkowej	211 cm
Wysokość skrzyni ładunkowej	213 cm
Wysokość platformy ładowniczej	98 cm
Wysokość skrajna	205
Bagażnik dachowy	Żadne
Drzwi boczne	1
Zamknięcie tylne	Kłapa załadownicza / winda

Siedzenia

Miejsca siedzące	3
Pokrycie siedzeń	tkanina

Winda

Winda	✓
Rodzaj windy	Kłapa zamykana - tylna
Nośność wind	750 kg
Marka windy	DHOLANDIA
Wymiar platformy	160x215

Uwagi

Uwagi	AC AUTOMAAT EURO6 160 PK NAVI CAMERA
-------	---

Informacje kontaktowe




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Autoryzacja i fachowość



Kleyn Trucks odróżnia się od swoich konkurentów, oferując specjalistyczne usługi techniczne, kontrole bezpieczeństwa i naprawy.

Wymiary



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

raport kontrolny

Podwozie / rama

Kody wyświetlacza



Elektryczny



Kabina

Wewnętrzne



Zewnętrzne



Kolumna kierownicy



Resory



Podwozie



Hamulce



Linia napędowa

Silnik - całość



Układ chłodzenia



Układ paliwowy



Układ wydechowy



Układ smarowania



Skrzynka biegów



Sprzęgło



Napęd



Zabudowa

Zabudowa



Stan wewnętrzny



Stan zewnętrzny



Winda

Obsługa



Układ



Opony / koła

Opony



1



Wymiar opony: 225/75R16,0
sprężyny śrubowe
Hamulce tarczowe

2



Wymiar opony: 225/75R16,0
Zawieszenie resorowe
Hamulce tarczowe

Informacje kontaktowe



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Objaśnienie do sprawozdania z inspekcji

- Bardzo dobrym stanie
- Dobry stan
- Rozsądne państwo
- Średni stan
- Nie spełnia wymagań