

MERCEDES-BENZ VITO 111 EURO6 MOTOR KAPOT



Nr pozycji 316763
Rodzaj Samochód dostawczy
Specyfikacja Zamknięta furgonetka
Rok rejestracji 2017 / 05
Stan kilometrów 380 538 km

Numer podwozia
WDF44760313299029

Stan techniczny

Uwagi
EURO6 DUBBEL CABINE CLIMA MOTOR
(A15)

Cena € 7950

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

wyposażenie

Podwozie / rama

Ilość osi	2
Konfiguracja	4x2
Ładowność	877 kg
Ciężar własny	1 923 kg
Masa całkowita	2 800 kg
Masa bez hamulca	750 kg
Oś centralna obciążenia przyczepy, hamowana	2 000 kg
Hak holowniczy	✓
Rozstaw osi	320 cm
Typ zawieszenia	sprężyny śrubowe

Kabina

Rodzaj kabiny	Kabina podwójna
Klimatyzacja	✓
Airbag - ilość	2
Parkowania	Żadne
Okna elektryczne	✓
Lusterka elektryczne	✓
Przegroda	✓
Nawigacja GPS	✓
Kolor	Niebieski
Podgrzewane lusterka	✓

Linia napędowa

Moc silnika	84 kw (114 Hp)
Typ paliwa	Dizel / elektryczny
Euro	6
Typ dystrybucja	Przekładnia łańcuchowa
Rodzaj skrzynki biegów	Ręczna
Biegi	6
Wspomaganie kierownicy	✓
ABS	✓
ASR	✓

Zabudowa

Model zabudowy	przedłużony
Długość skrzyni ładunkowej	159 cm
Szerokość skrzyni ładunkowej	164 cm
Wysokość skrzyni ładunkowej	131 cm
Wysokość platformy ładowniczej	52 cm
Wysokość skrajna	123
Bagażnik dachowy	Żadne
Drzwi boczne	1
Szyby boczne	2
Zamknięcie tylne	Drzwi podwójne

Siedzenia

Miejsca siedzące	6
Pokrycie siedzeń	tkanina

Uwagi

Uwagi	EURO6 DUBBEL CABINE CLIMA MOTOR KAPOT! EXPORT
-------	---

Opony / koła

Koło zapasowe	✓
Profil koła zapasowego	8 mm

Informacje kontaktowe




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Autoryzacja i fachowość



Kleyn Trucks odróżnia się od swoich konkurentów, oferując specjalistyczne usługi techniczne, kontrole bezpieczeństwa i naprawy.

Wymiary



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

raport kontrolny

Podwozie / rama

Kody wyświetlacza ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Elektryczny ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Kabina

Wewnętrzne ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Zewnętrzne ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Kolumna kierownicy ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Resory ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Podwozie ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Hamulce ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Linia napędowa

Silnik - całość ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Układ chłodzenia ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Układ paliwowy ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Układ wydechowy ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Układ smarowania ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Skrzynka biegów ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Sprzęgło ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Napęd ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Zabudowa

Stan wewnętrzny ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Stan zewnętrzny ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Opony / koła

Opony ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Koła i osie



Wymiar opony: 195/65R16,0
sprężyny śrubowe
Hamulce tarczowe



Wymiar opony: 195/65R16,0
sprężyny śrubowe
Hamulce tarczowe

Informacje kontaktowe



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Objaśnienie do sprawozdania z inspekcji

☒ ☒ ☒ ☒ ☒ Bardzo dobrym stanie
☒ ☒ ☒ ☒ ☒ Dobry stan
☒ ☒ ☒ ☒ ☒ Rozsądne państwo
☒ ☒ ☒ ☒ ☒ Średni stan
☒ ☒ ☒ ☒ ☒ Nie spełnia wymagań