

MERCEDES-BENZ SPRINTER 314 Bakwagen Laadklep



Nr pozycji 316944
Rodzaj Samochód dostawczy
Specyfikacja Kontener
Rok rejestracji 2020 / 04
Stan kilometrów 153 647 km

Numer podwozia
W1V9071351N084606

Stan techniczny

Uwagi
gesloten laadbak, laadklep, zijdeur,
(A15)



Cena € 23900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

wyposażenie

Podwozie / rama

Ilość osi	2
Konfiguracja	4x2
Ładowność	720 kg
Ciężar własny	2 780 kg
Masa całkowita	3 500 kg
Rozstaw osi	433 cm
Typ zawieszenia	Zawieszenie resorowe

Kabina

Rodzaj kabiny	Kabina pojedyncza
Cruise control	✓
Klimatyzacja	✓
Airbag - ilość	1
Parkowania	Żadne
Okna elektryczne	✓
Lusterka elektryczne	✓
Kolor	Zielony
Instrukcja użytkowania	✓
Kamera cofania	✓

Linia napędowa

Moc silnika	105 kw (143 Hp)
Typ paliwa	Dizel / elektryczny
Euro	6
Typ dystrybucja	Przekładnia łańcuchowa
Rodzaj skrzynki biegów	Automat
Wspomaganie kierownicy	✓
ABS	✓
ASR	✓

Zabudowa

Długość skrzyni ładunkowej	443 cm
Szerokość skrzyni ładunkowej	213 cm
Wysokość skrzyni ładunkowej	222 cm
Wysokość platformy ładowniczej	94 cm
Wysokość skrajna	221
Bagażnik dachowy	Żadne
Drzwi boczne	1
Zamknięcie tylne	Kłapa załadunkowa / winda

Siedzenia

Miejsca siedzące	2
Pokrycie siedzeń	tkanina

Winda

Winda	✓
Rodzaj windy	Kłapa zamykana - tylna
Nośność windy	1 000 kg
Marka windy	dhollandia dhlm 10
Wymiar platformy	160x218

Uwagi

Uwagi	gesloten laadbak, laadklep, zijdeur, automaat, airco, camera,
-------	---

Opony / koła

Koło zapasowe	✓
---------------	---

Informacje kontaktowe



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Autoryzacja i fachowość



Kleyn Trucks odróżnia się od swoich konkurentów, oferując specjalistyczne usługi techniczne, kontrole bezpieczeństwa i naprawy.

KLEYN
VANS



BTW/VAT NL807901337B01

Koła i osie

Tel: +31 183 668 444

●●●●●	Bardzo dobrym stanie
●●●●○	Dobry stan
●●●○●	Rozsądne państwo
●●○●●	Średni stan
●○●●●	Nie spełnia wymagań