

VOLKSWAGEN CRAFTER 50 2.0 Kipper Kist Airco !



Nr pozycji 317623
Rodzaj Samochód dostawczy
Specyfikacja Wywrotka
Rok rejestracji 2020 / 07
Stan kilometrów 58 744 km

Numer podwozia
WV3ZZSZL9051023

Stan techniczny

Uwagi
Kipper Kist Airco Euro6 Dubbellucht
(A15)

Cena € 25900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

wyposażenie

Podwozie / rama

Ilość osi	2
Konfiguracja	4x2
Koła bliźniacze	✓
Ciężar własny	3 053 kg
Masa całkowita	3 500 kg
Hak holowniczy	✓
Rozstaw osi	364 cm
Typ zawieszenia	Zawieszenie resorowe

Kabina

Rodzaj kabiny	Dzienna kabina
Rodzaj kabiny	Kabina pojedyncza
Klimatyzacja	✓
Airbag - ilość	2
Parkowania	Żadne
Okna elektryczne	✓
Lusterka elektryczne	✓
Kolor	Biały
Podgrzewane lusterka	✓

Linia napędowa

Moc silnika	130 kw (177 Hp)
Typ paliwa	Diesel / elektryczny
Euro	6
Typ dystrybucja	Przekładnia pasowa
Rodzaj skrzynki biegów	Ręczna
Biegi	6
Wspomaganie kierownicy	✓
ABS	✓
ASR	✓

Zabudowa

Ilość stron bocznych	1 stronny
Długość skrzyni ładunkowej	282 cm
Szerokość skrzyni ładunkowej	201 cm
Wysokość skrzyni ładunkowej	35 cm
Wysokość platformy ładowniczej	101 cm
Bagażnik dachowy	Żadne
Zamknięcie tylne	Kłapa załadownicza / winda

Siedzenia

Miejsca siedzące	3
Pokrycie siedzeń	tkanina
Wygodne siedzenie	z lewej strony

Uwagi

Uwagi Kipper Kist Airco Euro6
Dubbellucht Trekhaak 177Pk!

Opony / koła

Koło zapasowe	✓
Profil koła zapasowego	8 mm

Informacje kontaktowe



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Autoryzacja i fachowość



Kleyn Trucks odróżnia się od swoich konkurentów, oferując specjalistyczne usługi techniczne, kontrole bezpieczeństwa i naprawy.

Wymiary



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

raport kontrolny

Podwozie / rama

Kody wyświetlacza



Elektryczny



Kabina

Wewnętrzne



Zewnętrzne



Kolumna kierownicy



Resory



Podwozie



Hamulce



Linia napędowa

Silnik - całość



Układ chłodzenia



Układ paliwowy



Układ wydechowy



Układ smarowania



Skrzynka biegów



Sprzęgło



Napęd



Zabudowa

Stan wewnętrzny



Stan zewnętrzny



Samochód-wywrotka

Obsługa



Układ wywrotkowy



Opony / koła

Opony



1



Wymiar opony: 205/75R16,0
sprężyny śrubowe
Hamulce tarczowe

2



Wymiar opony: 205/75R16,0
Zawieszenie resorowe
Hamulce tarczowe

Informacje kontaktowe



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Objaśnienie do sprawozdania z inspekcji

- Bardzo dobrym stanie
- Dobry stan
- Rozsądne państwo
- Średni stan
- Nie spełnia wymagań