



Marca	MERCEDES-BENZ
Tipo	SPRINTER 313 CDI
Categoria	Carrinha
Especificação	Furgoneta fechada
Ano 1ª legalização	2015
Número do chassi	WDB9066331P225155
Quilometragem	164.717 km
Condição técnica	★★★★★



Mais informações sobre este veículo?

Contate-me

Kleyn

+31 183 668 222

info@kleyn.com

Equipamento

Chassi

Número de eixos	2
Configuração	4x2
Capacidade de carga	1.225 kg
Tara	2.275 kg
Peso bruto	3.500 kg
Massa sem travões	750 kg
Eixo central do reboque, travado	2.000 kg
Tipo de suspensão	suspensão de molas

Cabina

Tipo de cabina	cabina simples
Cruise control	✓
Ar condicionado	✓
Número airbags	1
Vidro sombreado	✓
Janelas eléctricas	✓
Espelhos eléctricos	✓
Compartimento/ divisão	✓
Posição do motorista	Pela esquerda
Cor	Branco

Linha de transmissão

Potência do motor	95 kW (127 Pk)
Combustível	Diesel
Euro	5
Tipo de distribuição	Corrente de distribuição
Tipo de caixa de mudanças	Automático
Direcção assistida	✓
ABS	✓
ASR	✓

Superstrutura

Modelo da superestrutura	prolongado e elevado
Espaço de carga	✓
Escada traseira	✓
Portas laterais	1
Fecho traseiro	porta dupla

Cadeiras

Número de assentos	2
Revestimento da cadeira	tecido

Observações AC AUTOMAAT!!

Pneus/Rodas

Roda de reserva	✓
Perfil roda de supselente	3 mm

Relatório de inspecção

Chassi

Códigos do mostrador

Eléctrico

Cabina

Interno

Externas

Direcção

Suspensão

Chassi

Travões

Linha de transmissão

Motor Geral

Sistema de refrigeração

Sistema de combustível

Sistema de escape

Sistema de lubrificação

Caixa de mudanças

Embraiagem

Sistema de tracção

Superstrutura

Superstrutura

Condição interna

Condição externa

Pneus/Rodas

Pneus



Muito bom estado

Bom estado

Razoável estado

Moderado estado

Não atende aos requisitos

Pneus e eixos

