

SUNRIDER Solar Powered Cargobike



Número de 298034
Categoria Carrinha
Especificação Caixa fechada
Ano 1ª legalização 2023 / 06
Quilometragem 1 km

Número do chassi
F212529

Condição técnica



Observações

Cargo Bike Solar Power Closed Box bakfiets
(A15)

Preço € 10900

KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Equipamento

Chassi

Distância entre os eixos 185 cm

Cabina

Assistência de estacionamento Nenhum

Cor Branco

Guia de Manutenção ✓

Linha de transmissão

Potência do motor (0 HP)

Combustível elétrica

Euro 6

Tipo de caixa de mudanças Automático

Superstrutura

Comprimento da caixa 125 cm

Largura da caixa 81 cm

Altura da caixa 101 cm

Altura do fundo de carga 50 cm

Altura livre 100 cm

Imperial Nenhum

Fecho traseiro porta simples

Cadeiras

Número de assentos 1

Revestimento da cadeira couro

Observações

Observações Cargo Bike Solar Power Closed
Box bakfiets met zonne energie

Informações de contato



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 444

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Relatório de inspecção

Chassi

Códigos do mostrador ● ● ● ● ● ● ● ●

Eléctrico ● ● ● ● ● ● ● ●

Cabina

Interno ● ● ● ● ● ● ● ●

Externas ● ● ● ● ● ● ● ●

Direcção ● ● ● ● ● ● ● ●

Suspensão ● ● ● ● ● ● ● ●

Chassi ● ● ● ● ● ● ● ●

Suspensão de rodas ● ● ● ● ● ● ● ●

Travões ● ● ● ● ● ● ● ●

Linha de transmissão

Motor Geral ● ● ● ● ● ● ● ●

Sistema de tracção ● ● ● ● ● ● ● ●

Superestrutura

Superestrutura ● ● ● ● ● ● ● ●

Condição interna ● ● ● ● ● ● ● ●

Condição externa ● ● ● ● ● ● ● ●

Pneus/Rodas

Pneus ● ● ● ● ● ● ● ●

Pneus e eixos

Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicação para o relatório de inspecção

● ● ● ● ● Muito bom estado
● ● ● ● ● Bom estado
● ● ● ● ● Razoável estado
● ● ● ● ● Moderado estado
● ● ● ● ● Não atende aos requisitos