


## FIAT DOBLO 1.4



Número de 302188  
Categoria Carrinha  
Especificação Furgoneta fechada  
Ano 1ª legalização 2018 / 01  
Quilometragem 31 428 km

**Número do chassi**  
ZFA26300006L74475

Condição técnica

### Observações

Airco, Benzine  
( A15 )

**Preço € 13800**

# KLEYN VANS

**KLEYN** GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Equipamento

### Chassi

Número de eixos 2  
Configuração 4x2

### Cabina

Ar condicionado

### Linha de transmissão

Potência do motor 88 kW (120 HP)  
Euro 6

### Superestrutura

Modelo da superestrutura padrão

### Observações

Observações Airco, Benzine

### Informações de contato



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

## Dimensões



# KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Relatório de inspeção

### Chassi

Códigos do mostrador

Eléctrico

### Cabina

Interno

Externas

Direcção

Suspensão

Chassi

Travões

### Linha de transmissão

Motor Geral

Sistema de refrigeração

Sistema de combustível

Sistema de escape

Sistema de lubrificação

Caixa de mudanças

Embraiagem

Sistema de tracção

### Superstrutura

Condição interna

Condição externa

### Pneus/Rodas

Pneus

## Pneus e eixos



Tamanho do pneu: 0/0R0,0



Tamanho do pneu: 0/0R0,0

### Informações de contato



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Explicação para o relatório de inspeção

Muito bom estado  
 Bom estado  
 Razoável estado  
 Moderado estado  
 Não atende aos requisitos