

VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2.0 TDI L1H1 Airco



Número de 303150
Categoria Carrinha
Especificação Furgoneta fechada
Ano 1ª legalização 2016 / 11
Quilometragem 234 269 km

Número do chassi
WV1ZZZ7HZHH065979

Condição técnica

Observações
L1H1 150Pk Automaat Trekhaak Euro6
(A15)

Preço € 11900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos	2
Configuração	4x2
Capacidade de carga	974 kg
Tara	1 826 kg
Peso bruto	2 800 kg
Massa sem travões	750 kg
Eixo central do reboque, travado	2 500 kg
Bola de reboque	✓
Distância entre os eixos	300 cm
Tipo de suspensão	mola de torção

Cabina

Tipo de cabina	cabina simples
Cruise control	✓
Ar condicionado	✓
Número airbags	1
Assistência de estacionamento	Frente
Vidro sombreado	✓
Janelas eléctricas	✓
Espelhos eléctricos	✓
Compartimento/ divisão	✓
Cor	Branco
Espelhos aquecidos	✓

Linha de transmissão

Potência do motor	110 kW (149 HP)
Combustível	Diesel
Euro	6
Tipo de distribuição	Correia na mecânica
Tipo de caixa de mudanças	Automático
Direcção assistida	✓
ABS	✓
ASR	✓

Superestrutura

Comprimento da caixa	214 cm
Largura da caixa	164 cm
Altura da caixa	137 cm
Altura do fundo de carga	60 cm
Altura livre	129 cm
Imperial	Nenhum
Portas laterais	1
Fecho traseiro	porta hidráulica

Cadeiras

Número de assentos	3
Revestimento da cadeira	tecido

Observações

Observações	L1H1 150Pk Automaat Trekhaak Euro6 NAP!
-------------	--

Pneus/Rodas

Roda de reserva	✓
Perfil roda de supselente	7 mm

Informações de contato




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Relatório de inspecção

Chassi

Códigos do mostrador



Eléctrico



Cabina

Interno



Externas



Direcção



Suspensão



Chassi



Travões



Linha de transmissão

Motor Geral



Sistema de refrigeração



Sistema de combustível



Sistema de escape



Sistema de lubrificação



Caixa de mudanças



Embraiagem



Sistema de tracção



Superestrutura

Condição interna



Condição externa



Pneus/Rodas

Pneus



Pneus e eixos



1

Tamanho do pneu: 205/65R16,0
mola de torção
Freios a disco



2

Tamanho do pneu: 205/65R16,0
mola de torção
Freios a disco

Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicação para o relatório de inspecção

