

RENAULT TRAFIC 2.0 DCI L2 Dubbel Cabine NAP



Número de 304442
Categoria Carrinha
Especificação Furgoneta fechada
Ano 1ª legalização 2021 / 06
Quilometragem 85 291 km

Número do chassi
VF1FL000067088418

Condição técnica

Observações
L2 Dubbel Cabine Airco/ECC 170Pk
(A15)



Preço € 24900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos	2
Configuração	4x2
Capacidade de carga	1 142 kg
Tara	1 928 kg
Peso bruto	3 070 kg
Massa sem travões	750 kg
Eixo central do reboque, travado	1 630 kg
Bola de reboque	✓
Distância entre os eixos	350 cm
Tipo de suspensão	mola espiral

Cabina

Tipo de cabina	cabina dupla
Cruise control	✓
Ar condicionado	✓
Número airbags	2
Assistência de estacionamento	Frente
Janelas eléctricas	✓
Espelhos eléctricos	✓
Compartimento/ divisão	✓
Cor	Preto
Metálico	✓
Espelhos aquecidos	✓
Câmera reversa	✓

Linha de transmissão

Potência do motor	125 kW (170 HP)
Combustível	Diesel
Euro	6
Tipo de distribuição	Corrente de distribuição
Tipo de caixa de mudanças	Automático
Direcção assistida	✓
ABS	✓
ASR	✓

Superestrutura

Comprimento da caixa	180 cm
Largura da caixa	162 cm
Altura da caixa	140 cm
Altura do fundo de carga	52 cm
Altura livre	130 cm
Imperial	Nenhum
Fecho traseiro	porta dupla

Cadeiras

Número de assentos	5
Revestimento da cadeira	tecido

Observações

Observações L2 Dubbel Cabine Airco/ECC
170Pk Automaat Tekhaak NAP
Euro6!

Pneus/Rodas

Roda de reserva	✓
-----------------	---

Informações de contato




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Relatório de inspecção

Chassi

Códigos do mostrador



Eléctrico



Cabina

Interno



Externas



Direcção



Suspensão



Chassi



Travões



Linha de transmissão

Motor Geral



Sistema de refrigeração



Sistema de combustível



Sistema de escape



Sistema de lubrificação



Caixa de mudanças



Embraiagem



Sistema de tracção



Superestrutura

Condição interna



Condição externa



Pneus/Rodas

Pneus



Pneus e eixos



1

Tamanho do pneu: 215/65R16,0
mola espiral
Freios a disco



2

Tamanho do pneu: 215/65R16,0
mola espiral
Freios a disco

Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicação para o relatório de inspecção

