

## MERCEDES-BENZ SPRINTER 310 L2H2 WP-Inrichting



Número de 304652  
Categoria Carrinha  
Especificação Furgoneta fechada  
Ano 1ª legalização 2015 / 08  
Quilometragem 234 607 km

**Número do chassi**  
WDB9066331P147488

Condição técnica

**Observações**  
L2H2 WP-Inrichting Sidebars Camera Euro6  
( A15 )



**Preço € 12900**

# KLEYN VANS

**KLEYN GROUP** **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Equipamento

### Chassi

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Número de eixos                  | 2                  |
| Configuração                     | 4x2                |
| Capacidade de carga              | 970 kg             |
| Tara                             | 2 530 kg           |
| Peso bruto                       | 3 500 kg           |
| Massa sem travões                | 750 kg             |
| Eixo central do reboque, travado | 2 000 kg           |
| Distância entre os eixos         | 367 cm             |
| Tipo de suspensão                | suspensão de molas |

### Cabina

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Tipo de cabina                | cabina simples |
| Ar condicionado               | ✓              |
| Número airbags                | 1              |
| Assistência de estacionamento | Nenhum         |
| Janelas eléctricas            | ✓              |
| Espelhos eléctricos           | ✓              |
| Compartimento/ divisão        | ✓              |
| Cor                           | Branco         |
| Guia de Manutenção            | ✓              |
| Espelhos aquecidos            | ✓              |
| Câmera reversa                | ✓              |

### Linha de transmissão

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Potência do motor         | 70 kW (95 HP)            |
| Combustível               | Diesel                   |
| Euro                      | 6                        |
| Tipo de distribuição      | Corrente de distribuição |
| Tipo de caixa de mudanças | Manual                   |
| Número de mudanças        | 6                        |
| Direcção assistida        | ✓                        |
| ABS                       | ✓                        |
| ASR                       | ✓                        |

### Superestrutura

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Comprimento da caixa     | 330 cm      |
| Largura da caixa         | 178 cm      |
| Altura da caixa          | 191 cm      |
| Altura do fundo de carga | 181 cm      |
| Altura livre             | 68 cm       |
| Imperial                 | Nenhum      |
| Portas laterais          | 1           |
| Fecho traseiro           | porta dupla |

### Cadeiras

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Número de assentos      | 2      |
| Revestimento da cadeira | tecido |

### Observações

|             |                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| Observações | L2H2 WP-Inrichting Sidebars<br>Camera Euro6 NAP<br>Oh-Historie! |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|

### Pneus/Rodas

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Roda de reserva           | ✓    |
| Perfil roda de supselente | 4 mm |

### Informações de contato




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

## Dimensões



# KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

## Relatório de inspecção

### Chassi

Códigos do mostrador



Eléctrico



### Cabina

Interno



Externas



Direcção



Suspensão



Chassi



Travões



### Linha de transmissão

Motor Geral



Sistema de refrigeração



Sistema de combustível



Sistema de escape



Sistema de lubrificação



Caixa de mudanças



Embraiagem



Sistema de tracção



### Superestrutura

Condição interna



Condição externa



### Pneus/Rodas

Pneus



## Pneus e eixos



Tamanho do pneu: 235/65R16,0  
suspensão de molas  
Freios a disco



Tamanho do pneu: 235/65R16,0  
suspensão de molas  
Freios a disco

### Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

### Explicação para o relatório de inspecção

