

VOLKSWAGEN CRAFTER 35 2.0 TDI



Número de 304685
Categoria Carrinha
Especificação Furgoneta fechada
Ano 1ª legalização 2017 / 11
Quilometragem 352 548 km

Número do chassi
WV3ZZZZZZJ9011493

Condição técnica

Observações
AC 180 PK NIEUWE MOTOR
(A15)

Preço € 16950

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos	2
Configuração	4x2
Tara	2 829 kg
Peso bruto	3 500 kg
Distância entre os eixos	454 cm
Tipo de suspensão	suspensão de molas

Cabina

Tipo de cabina	cabina simples
Cruise control	✓
Ar condicionado	✓
Número airbags	1
Assistência de estacionamento	Nenhum
Janelas eléctricas	✓
Espelhos eléctricos	✓
Navegação GPS	✓
Cor	Branco
Espelhos aquecidos	✓
Câmera reversa	✓

Linha de transmissão

Potência do motor	130 kW (177 HP)
Combustível	Diesel
Euro	6
Tipo de distribuição	Correia na mecânica
Tipo de caixa de mudanças	Manual
Número de mudanças	6
Direcção assistida	✓
ABS	✓
ASR	✓

Superestrutura

Modelo da superestrutura	adicionalmente prolongado
Comprimento da caixa	441 cm
Largura da caixa	211 cm
Altura da caixa	220 cm
Altura do fundo de carga	92 cm
Altura livre	216 cm
Imperial	Nenhum
Portas laterais	1
Fecho traseiro	porta hidráulica

Cadeiras

Número de assentos	3
Revestimento da cadeira	tecido

Porta elevadora

Porta elevadora	✓
Tipo de porta elevadora	Elevador cantilever
Capacidade da porta elevadora	750 kg
Marca da porta elevadora	Marca da porta elevadora
Tamanho da bandeja	160x215

Observações

Observações	AC 180 PK NIEUWE MOTOR
-------------	------------------------

Informações de contato




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Relatório de inspecção

Chassi

Códigos do mostrador



Eléctrico



Cabina

Interno



Externas



Direcção



Suspensão



Chassi



Travões



Linha de transmissão

Motor Geral



Sistema de refrigeração



Sistema de combustível



Sistema de escape



Sistema de lubrificação



Caixa de mudanças



Embraiagem



Sistema de tracção



Superestrutura

Superestrutura



Condição interna



Condição externa



Porta elevadora

Manejo



Sistemas



Pneus/Rodas

Pneus



1



Tamanho do pneu: 205/75R16,0
mola espiral
Freios a disco

2



Tamanho do pneu: 205/75R16,0
suspensão de molas
Freios a disco

Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicação para o relatório de inspecção

- Muito bom estado
- Bom estado
- Razoável estado
- Moderado estado
- Não atende aos requisitos