

PEUGEOT BOXER 2.0 HDI L2H1 Pro 130PK!



Número de 304697
 Categoria Carrinha
 Especificação Furgoneta fechada
 Ano 1ª legalização 2016 / 11
 Quilometragem 168 542 km

Número do chassi
 VF3YA2MFB12C82115

Condição técnica

Observações
 L2H1 Airco 130PK Climatronic 1e Eigenaar!
 (A15)



Preço € 10900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
 P.O. Box 3
 4214 ZJ Vuren
 Zeiving 12
 4214 KT Vuren
 The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
 BTW/VAT NL807901337B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos 2
 Configuração 4x2
 Capacidade de carga 1 125 kg
 Tara 1 875 kg
 Peso bruto 3 000 kg
 Massa sem travões 750 kg
 Eixo central do reboque, travado 2 500 kg
 Bola de reboque ✓
 Distância entre os eixos 345 cm
 Tipo de suspensão mola espiral

Cabina

Tipo de cabina cabina simples
 Cruise control ✓
 Ar condicionado ✓
 Número airbags 2
 Assistência de estacionamento Frente
 Janelas eléctricas ✓
 Espelhos eléctricos ✓
 Compartimento/ divisão ✓
 Navegação GPS ✓
 Cor Prata
 Metálico ✓
 Guia de Manutenção ✓
 Espelhos aquecidos ✓
 Câmera reversa ✓

Linha de transmissão

Potência do motor 96 kW (130 HP)
 Combustível Diesel
 Euro 6
 Tipo de distribuição Correia na mecânica
 Tipo de caixa de mudanças Manual
 Número de mudanças 6
 Direcção assistida ✓
 ABS ✓
 ASR ✓

Superestrutura

Modelo da superestrutura prolongado
 Comprimento da caixa 300 cm
 Largura da caixa 185 cm
 Altura da caixa 166 cm
 Altura do fundo de carga 55 cm
 Altura livre 152 cm
 Imperial Nenhum
 Portas laterais 1
 Fecho traseiro porta dupla

Cadeiras

Número de assentos 2
 Revestimento da cadeira tecido

Observações

Observações L2H1 Airco 130PK Climatronic
 1e Eigenaar!

Pneus/Rodas

Roda de reserva ✓
 Perfil roda de supselente 7 mm

Informações de contato




info@kleyn.com
 Tel: +31 183 668 444

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Relatório de inspecção

Chassi

Códigos do mostrador



Eléctrico



Cabina

Interno



Externas



Direcção



Suspensão



Chassi



Travões



Linha de transmissão

Motor Geral



Sistema de refrigeração



Sistema de combustível



Sistema de escape



Sistema de lubrificação



Caixa de mudanças



Embraiagem



Sistema de tracção



Superestrutura

Condição interna



Condição externa



Pneus/Rodas

Pneus



Pneus e eixos



Tamanho do pneu: 225/70R15,0
mola espiral
Freios a disco



Tamanho do pneu: 225/70R15,0
suspensão de molas
Freios a disco

Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicação para o relatório de inspecção

