

## OPEL VIVARO 1.6 CDTI



Número de 304777  
Categoria Carrinha  
Especificação Furgoneta fechada  
Ano 1ª legalização 2018 / 08  
Quilometragem 277 383 km

**Número do chassi**  
W0VF7E601JV640593

Condição técnica

**Observações**  
VOLL 145 PK IRMSCHER!!  
( A15 )



**Preço € 12950**

# KLEYN VANS

**KLEYN GROUP** **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Equipamento

### Chassi

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Número de eixos                  | 2            |
| Configuração                     | 4x2          |
| Capacidade de carga              | 1 305 kg     |
| Tara                             | 1 735 kg     |
| Peso bruto                       | 3 040 kg     |
| Massa sem travões                | 750 kg       |
| Eixo central do reboque, travado | 2 000 kg     |
| Bola de reboque                  | ✓            |
| Distância entre os eixos         | 350 cm       |
| Jante de metal leve              | ✓            |
| Tipo de suspensão                | mola espiral |

### Cabina

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Tipo de cabina                | cabina simples |
| Cruise control                | ✓              |
| Ar condicionado               | ✓              |
| Número airbags                | 2              |
| Assistência de estacionamento | Frente         |
| Janelas eléctricas            | ✓              |
| Espelhos eléctricos           | ✓              |
| Compartimento/ divisão        | ✓              |
| Navegação GPS                 | ✓              |
| Cor                           | Preto          |
| Metálico                      | ✓              |
| Câmera reversa                | ✓              |

### Linha de transmissão

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Potência do motor         | 107 kW (145 HP)          |
| Combustível               | Diesel                   |
| Euro                      | 6                        |
| Tipo de distribuição      | Corrente de distribuição |
| Tipo de caixa de mudanças | Manual                   |
| Número de mudanças        | 6                        |
| Direcção assistida        | ✓                        |
| ABS                       | ✓                        |
| ASR                       | ✓                        |

### Superestrutura

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Modelo da superestrutura | prolongado  |
| Comprimento da caixa     | 270 cm      |
| Largura da caixa         | 164 cm      |
| Altura da caixa          | 136 cm      |
| Altura do fundo de carga | 57 cm       |
| Altura livre             | 130 cm      |
| Escada traseira          | ✓           |
| Imperial                 | Nenhum      |
| Portas laterais          | 1           |
| Fecho traseiro           | porta dupla |

### Cadeiras

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Número de assentos      | 3    |
| Revestimento da cadeira | skai |

### Observações

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Observações | VOLL 145 PK IRMSCHER!! |
|-------------|------------------------|

### Pneus/Rodas

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Roda de reserva           | ✓    |
| Perfil roda de supselente | 6 mm |

### Informações de contato




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

## Dimensões



# KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

## Relatório de inspecção

### Chassi

Códigos do mostrador



Eléctrico



### Cabina

Interno



Externas



Direcção



Suspensão



Chassi



Travões



### Linha de transmissão

Motor Geral



Sistema de refrigeração



Sistema de combustível



Sistema de escape



Sistema de lubrificação



Caixa de mudanças



Embraiagem



Sistema de tracção



### Superestrutura

Condição interna



Condição externa



### Pneus/Rodas

Pneus



## Pneus e eixos



1

Tamanho do pneu: 215/60R17,0  
mola espiral  
Freios a disco



2

Tamanho do pneu: 215/60R17,0  
mola espiral  
Freios a disco

### Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

### Explicação para o relatório de inspecção

- Muito bom estado
- Bom estado
- Razoável estado
- Moderado estado
- Não atende aos requisitos