

## MERCEDES-BENZ VITO 114 L3 XL Dubbel Cabine!



Número de 305107  
Categoria Carrinha  
Especificação Furgoneta fechada  
Ano 1ª legalização 2016 / 03  
Quilometragem 140 209 km

**Número do chassi**  
WDF44770513149317

Condição técnica

**Observações**  
L3 XL Dubbel Cabine Automaat LED  
( A15 )

**Preço € 24900**

# KLEYN VANS

**KLEYN GROUP** **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Equipamento

### Chassi

Número de eixos 2  
Configuração 4x2  
Tara 2 229 kg  
Peso bruto 3 200 kg  
Bola de reboque ✓  
Distância entre os eixos 320 cm  
Tipo de suspensão mola espiral

### Cabina

Tipo de cabina cabina dupla  
Cruise control ✓  
Ar condicionado ✓  
Número airbags 2  
Assistência de estacionamento Nenhum  
Janelas eléctricas ✓  
Espelhos eléctricos ✓  
Compartimento/ divisão ✓  
Navegação GPS ✓  
Cor Antracite  
Guia de Manutenção ✓  
Espelhos aquecidos ✓  
Câmera reversa ✓

### Linha de transmissão

Potência do motor 100 kW (136 HP)  
Combustível Diesel  
Euro 5  
Tipo de distribuição Corrente de distribuição  
Tipo de caixa de mudanças Automático  
Direcção assistida ✓  
ABS ✓  
ASR ✓

### Superestrutura

Comprimento da caixa 171 cm  
Largura da caixa 162 cm  
Altura da caixa 131 cm  
Altura do fundo de carga 52 cm  
Altura livre 124 cm  
Imperial Nenhum  
Portas laterais 1  
Janelas laterais 2  
Fecho traseiro porta dupla

### Cadeiras

Número de assentos 5  
Configuração das cadeiras 2+3  
Revestimento da cadeira skai

### Observações

Observações L3 XL Dubbel Cabine Automaat  
LED Airco/ECC Trekhaak  
Deuren Camera!

### Pneus/Rodas

Roda de reserva ✓

### Informações de contato




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

## Dimensões



# KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

## Relatório de inspecção

### Chassi

Códigos do mostrador



Eléctrico



### Cabina

Interno



Externas



Direcção



Suspensão



Chassi



Suspensão de rodas



Travões



### Linha de transmissão

Motor Geral



Sistema de refrigeração



Sistema de combustível



Sistema de escape



Sistema de lubrificação



Caixa de mudanças



Embraiagem



Sistema de tracção



### Superestrutura

Condição interna



Condição externa



### Pneus/Rodas

Pneus



## Pneus e eixos



1

9  
mm

9  
mm

Tamanho do pneu: 225/55R17,0  
mola espiral  
Freios a disco



2

3  
mm

2  
mm

Tamanho do pneu: 225/55R17,0  
mola espiral  
Freios a disco

### Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

### Explicação para o relatório de inspecção

- Muito bom estado
- Bom estado
- Razoável estado
- Moderado estado
- Não atende aos requisitos