

VOLKSWAGEN CRAFTER 2.0 TDI L3H2 DC Airco!



Número de 305113
Categoria Carrinha
Especificação Furgoneta fechada
Ano 1ª legalização 2018 / 10
Quilometragem 171 797 km

Número do chassi
WV1ZZZSYZK9008433

Condição técnica

Observações
L3H2 (L2H1) DC Dubbele cabine Airco,
(A15)



Preço €19750

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos 2
Configuração 4x2
Pneus gêmeos
Capacidade de carga 1 400 kg
Tara 2 100 kg
Peso bruto 3 500 kg
Massa sem travões 750 kg
Eixo central do reboque, travado 2 500 kg
Bola de reboque
Distância entre os eixos 364 cm
Tipo de suspensão suspensão de molas

Cabina

Tipo de cabina Cabina dupla
Tipo de cabina cabina dupla
Tipo de cabina Dubbele cabine
Cruise control
Ar condicionado
Número airbags 2
Assistência de estacionamento Nenhum
Janelas eléctricas
Espelhos eléctricos
Compartimento/ divisão
Rádio/cassete
Cor Branco
Guia de Manutenção
Espelhos aquecidos

Linha de transmissão

Potência do motor 75 kW (102 HP)
Combustível Diesel
Euro 6
Tipo de distribuição Correia na mecânica
Tipo de caixa de mudanças Manual
Número de mudanças 6
Direcção assistida

Superestrutura

Modelo da superestrutura prolongado
Comprimento da caixa 235 cm
Largura da caixa 173 cm
Altura da caixa 169 cm
Altura do fundo de carga 56 cm
Altura livre 160 cm
Imperial Nenhum
Fecho traseiro porta dupla

Cadeiras

Número de assentos 6
Revestimento da cadeira skai

Observações

Observações L3H2 (L2H1) DC Dubbele cabine Airco, Trekhaak, Leer, 6 persoons, 1e Eigenaar NAP!

Pneus/Rodas

Roda de reserva
Perfil roda de supselente 8 mm

Informações de contato




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Relatório de inspeção

Chassi

Códigos do mostrador

Eléctrico

Cabina

Interno

Externas

Direcção

Suspensão

Chassi

Travões

Linha de transmissão

Motor Geral

Sistema de refrigeração

Sistema de combustível

Sistema de escape

Sistema de lubrificação

Caixa de mudanças

Embraiagem

Sistema de tracção

Superstrutura

Condição interna

Condição externa

Pneus/Rodas

Pneus

Pneus e eixos



Tamanho do pneu: 205/75R16,0
mola espiral
Freios a disco



Tamanho do pneu: 205/75R16,0
suspensão de molas
Freios a disco

Informações de contato



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Explicação para o relatório de inspeção

Muito bom estado
 Bom estado
 Razoável estado
 Moderado estado
 Não atende aos requisitos