

MERCEDES-BENZ SPRINTER 314 CDI



Número de 305122
Categoria Carrinha
Especificação Furgoneta fechada
Ano 1ª legalização 2015 / 12
Quilometragem 200 543 km

Número do chassi
WDB9066311P199439

Condição técnica 
Observações
AC AUTOMAAT CRUISE 2X SCHUIFDEUR
(A15)



Preço € 12950

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos	2
Configuração	4x2
Capacidade de carga	1 454 kg
Tara	2 046 kg
Peso bruto	3 500 kg
Massa sem travões	750 kg
Eixo central do reboque, travado	2 000 kg
Distância entre os eixos	325 cm
Tipo de suspensão	suspensão de molas

Cabina

Tipo de cabina	cabina simples
Cruise control	✓
Ar condicionado	✓
Número airbags	2
Assistência de estacionamento	Frente e traseira
Janelas eléctricas	✓
Espelhos eléctricos	✓
Compartimento/ divisão	✓
Cor	Branco
Espelhos aquecidos	✓

Linha de transmissão

Potência do motor	95 kW (129 HP)
Combustível	Diesel
Euro	5
Tipo de distribuição	Corrente de distribuição
Tipo de caixa de mudanças	Automático
Direcção assistida	✓
ABS	✓
ASR	✓

Superestrutura

Modelo da superestrutura	padrão
Comprimento da caixa	250 cm
Largura da caixa	177 cm
Altura da caixa	176 cm
Altura do fundo de carga	68 cm
Escada traseira	✓
Imperial	padrão
Fecho traseiro	porta dupla
Equipamentos de oficina	✓

Cadeiras

Número de assentos	3
Revestimento da cadeira	tecido

Observações

Observações	AC AUTOMAAT CRUISE 2X SCHUIFDEUR
-------------	-------------------------------------

Pneus/Rodas

Roda de reserva	✓
Perfil roda de supselente	8 mm

Informações de contato



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

KLEYN
VANS



BTW/VAT NL807901337B01

Pneus e eixos



Tel: +31 183 668 444

●●●●●	Muito bom estado
●●●●●	Bom estado
●●●●●	Razoável estado
●●●●●	Moderado estado
●●●●●	Não atende aos requisitos