

FORD TRANSIT CONNECT 1.5 EcoBLUE AUT L2



Número de 305197
 Categoria Carrinha
 Especificação Carrinha de painel
 Ano 1ª legalização 2019 / 10
 Quilometragem 249 821 km

Número do chassi
 WF0SXXWPGSKT36327

Condição técnica

Observações

lang, airco, automaat, airco, navi, pdc, LMV,
 (A15)



Preço € 10900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos 2
 Configuração 4x2
 Capacidade de carga 641 kg
 Tara 1 599 kg
 Peso bruto 2 240 kg
 Massa sem travões 750 kg
 Eixo central do reboque, travado 1 407 kg
 Bola de reboque ✓
 Distância entre os eixos 306 cm
 Jante de metal leve ✓
 Tipo de suspensão mola espiral

Cabina

Tipo de cabina cabina simples
 Cruise control ✓
 Ar condicionado ✓
 Número airbags 2
 Assistência de estacionamento Frente
 Janelas eléctricas ✓
 Espelhos eléctricos ✓
 Compartimento/ divisão ✓
 Navegação GPS ✓
 Cor Prata
 Metálico ✓
 Espelhos aquecidos ✓
 Câmera reversa ✓

Linha de transmissão

Potência do motor 88 kW (120 HP)
 Combustível Diesel
 Euro 6
 Tipo de distribuição Correia na mecânica
 Tipo de caixa de mudanças Automático
 Direcção assistida ✓
 ABS ✓
 ASR ✓

Superestrutura

Comprimento da caixa 191 cm
 Largura da caixa 129 cm
 Altura da caixa 126 cm
 Altura do fundo de carga 59 cm
 Altura livre 112 cm
 Imperial Nenhum
 Portas laterais 1
 Fecho traseiro porta dupla

Cadeiras

Número de assentos 3
 Revestimento da cadeira tecido

Observações

Observações lang, airco, automaat, airco,
 navi, pdc, LMV, trekhaak

Pneus/Rodas

Roda de reserva ✓

Informações de contato



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 444

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Relatório de inspecção

Chassi

Códigos do mostrador ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Eléctrico ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Cabina

Interno ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Externas ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Direcção ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Suspensão ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Chassi ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Suspensão de rodas ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Travões ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Linha de transmissão

Motor Geral ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de refrigeração ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de combustível ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de escape ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de lubrificação ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Caixa de mudanças ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Embraiagem ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de tracção ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Superestrutura

Condição interna ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Condição externa ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Pneus/Rodas

Pneus ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Pneus e eixos



Tamanho do pneu: 205/60R16,0
mola espiral
Freios a disco



Tamanho do pneu: 205/60R16,0
mola espiral
Freios a disco

Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicação para o relatório de inspecção

- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Muito bom estado
- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Bom estado
- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Razoável estado
- ☐ ☐ ☐ ☐ Moderado estado
- ☐ ☐ ☐ ☐ Não atende aos requisitos