

MERCEDES-BENZ VITO 114 L2 Lang Tourer Pro!



Número de 305619
Categoria Carrinha
Especificação Transporte de pessoas
Ano 1ª legalização 2020 / 07
Quilometragem 143 633 km

Número do chassi
W1V44770313723781

Condição técnica

Observações
L2 Lang Tourer Pro Airco Camera Navigatie
(A15)

Preço € 24900



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos 2
Configuração 4x2
Tara 2 144 kg
Peso bruto 3 100 kg
Distância entre os eixos 320 cm
Tipo de suspensão mola espiral

Cabina

Cruise control ✓
Ar condicionado ✓
Número airbags 4
Limpador traseiro ✓
Assistência de estacionamento Frente e traseira
Janelas eléctricas ✓
Espelhos eléctricos ✓
Navegação GPS ✓
Cor Preto
Guia de Manutenção ✓
Espelhos aquecidos ✓
Câmera reversa ✓

Linha de transmissão

Potência do motor 105 kW (143 HP)
Combustível Diesel
Euro 6
Tipo de distribuição Corrente de distribuição
Tipo de caixa de mudanças Manual
Número de mudanças 6
Direcção assistida ✓
ABS ✓
ASR ✓

Superestrutura

Modelo da superestrutura prolongado
Comprimento da caixa 61 cm
Largura da caixa 142 cm
Altura da caixa 128 cm
Altura do fundo de carga 52 cm
Altura livre 118 cm
Imperial Nenhum
Portas laterais 1
Fecho traseiro porta hidráulica

Cadeiras

Número de assentos 9
Revestimento da cadeira tecido

Observações

Observações L2 Lang Tourer Pro Airco
Camera Navigatie
Personenvervoer 1e Eigenaar!

Pneus/Rodas

Roda de reserva ✓
Perfil roda de supselente 8 mm

Informações de contato




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Relatório de inspecção

Chassi

Códigos do mostrador



Eléctrico



Cabina

Interno



Externas



Direcção



Suspensão



Chassi



Travões



Linha de transmissão

Motor Geral



Sistema de refrigeração



Sistema de combustível



Sistema de escape



Sistema de lubrificação



Caixa de mudanças



Embraiagem



Sistema de tracção



Superestrutura

Condição interna



Condição externa



Pneus/Rodas

Pneus



Pneus e eixos



1

Tamanho do pneu: 225/55R17,0
mola espiral
Freios a disco



2

Tamanho do pneu: 225/55R17,0
mola espiral
Freios a disco

Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicação para o relatório de inspecção

- 5 bolinhas azuis: Muito bom estado
- 4 bolinhas azuis: Bom estado
- 3 bolinhas azuis: Razoável estado
- 2 bolinhas azuis: Moderado estado
- 1 bolinha azul: Não atende aos requisitos