

CITROEN JUMPER 3.0 180Pk DubbelCabine!



Número de 305630
 Categoria Carrinha
 Especificação Furgoneta fechada
 Ano 1ª legalização 2014 / 02
 Quilometragem 242 705 km
Número do chassi
 VF7YDPMFC12572106
Condição técnica ●●●●●
Observações
 3.0Ltr 180Pk DubbelCabine Imperiaa! L3H2!
 (A15)

Preço € 9450

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
 P.O. Box 3
 4214 ZJ Vuren
 Zeiving 12
 4214 KT Vuren
 The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
 BTW/VAT NL807901337B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos 2
 Configuração 4x2
 Tara 2 290 kg
 Peso bruto 3 500 kg
 Bola de reboque ✓
 Distância entre os eixos 404 cm
 Tipo de suspensão suspensão de molas

Cabina

Tipo de cabina cabina dupla
 Número airbags 2
 Assistência de estacionamento Nenhum
 Vidro sombreado ✓
 Janelas eléctricas ✓
 Espelhos eléctricos ✓
 Compartimento/ divisão ✓
 Cor Preto
 Metálico ✓
 Espelhos aquecidos ✓

Linha de transmissão

Potência do motor 130 kW (177 HP)
 Combustível Diesel
 Euro 5
 Tipo de distribuição Correia na mecânica
 Tipo de caixa de mudanças Manual
 Número de mudanças 6
 Direcção assistida ✓
 ABS ✓
 ASR ✓

Superestrutura

Comprimento da caixa 290 cm
 Largura da caixa 187 cm
 Altura da caixa 194 cm
 Altura do fundo de carga 52 cm
 Altura livre 177 cm
 Imperial inclusive rolo e escada
 Portas laterais 1
 Janelas laterais 2
 Fecho traseiro porta dupla

Cadeiras

Número de assentos 6
 Configuração das cadeiras 3+3
 Revestimento da cadeira tecido

Observações

Observações 3.0Ltr 180Pk DubbelCabine
 Imperiaa! L3H2!

Pneus/Rodas

Roda de reserva ✓

Informações de contato




info@kleyn.com
 Tel: +31 183 668 444

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Relatório de inspecção

Chassi

Códigos do mostrador



Eléctrico



Cabina

Interno



Externas



Direcção



Suspensão



Chassi



Travões



Linha de transmissão

Motor Geral



Sistema de combustível



Caixa de mudanças



Embraiagem



Sistema de tracção



Superestrutura

Condição interna



Condição externa



Pneus/Rodas

Pneus



Pneus e eixos



1

Tamanho do pneu: 225/75R16,0
mola espiral
Freios a disco



2

Tamanho do pneu: 225/75R16,0
suspensão de molas
Freios a disco

Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicação para o relatório de inspecção

