MERCEDES-BENZ SPRINTER 516 CDI



Número de 305812 Categoria Carrinha Especificação Caixa fechada Ano 1ª legalização 2020 / 06 Quilometragem 250 851 km

Número do chassi WDB9071551N049931

Condição técnica Observações







AC AUTOMAAT MBUX10 CRUISE EURO6! (A15)

Preço €25950



Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos 2 Configuração 4x2

Pneus gêmeos

3 059 kg Tara Peso bruto 3 500 kg Distância entre os eixos 433 cm

Tipo de suspensão suspensão de molas

Cabina

Tipo de cabina cabina simples

Cruise control Ar condicionado

Número airbags

Assistência de estacionamento Nenhum

Janelas eléctricas Espelhos eléctricos Navegação GPS

Branco

Espelhos aquecidos

Linha de transmissão

Potência do motor 120 kW (163 HP)

Combustível

Tipo de distribuição Corrente de distribuição

Tipo de caixa de mudanças Automático

Direcção assistida

ABS ASR

Superstrutura

Modelo da superestrutura adicionalmente prolongado

Comprimento da caixa 445 cm Largura da caixa 212 cm Altura da caixa 240 cm Altura do fundo de carga 96 cm Altura livre 235 cm Imperial Nenhum porta hidráulica Fecho traseiro

Cadeiras

Número de assentos Revestimento da cadeira tecido

Porta elevadora

Porta elevadora

Tipo de porta elevadora Elevador cantilever Capacidade da porta elevadora 750 ka Marca da porta elevadora

Marca da porta elevadora Tamanho da bandeja

AC AUTOMAAT MBUX10 Observações

CRUISE EURO6!

218x180

Observações

Informações de contato



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

Reconhecida e especializada












Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

Relatório de inspecção

Chassi

Travões

Códigos do mostrador

Eléctrico 0000 Cabina Interno 0000 0000 Externas Direcção 00000 Suspensão 00000 00000 Chassi Suspensão de rodas 0000

Porta elevadora

Manejo 0000 Sistemas 0000

Pneus/Rodas

0000

Pneus e eixos



Tamanho do pneu: 195/75R16,0 suspensão de molas Freios a disco



Tamanho do pneu: 195/75R16,0 suspensão de molas Freios a disco

Linha de transmissão

Motor Geral 0000 Sistema de refrigeração 0000 Sistema de combustível Sistema de escape Sistema de lubrificação 3330 Caixa de mudanças 00000 Embraiagem 33330 00000 Sistema de tracção

Superstrutura

Superstrutura 0000 0000 Condição interna 0000 Condição externa

Informações de contato



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

Explicação para o relatório de inspecção

Muito bom estado Bom estado Razoável estado Moderado estado Não atende aos requisitos