

MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 L2H2 Trekhaak 16



Número de 305871
Categoria Carrinha
Especificação Furgoneta fechada
Ano 1ª legalização 2010 / 02
Quilometragem 151 466 km

Número do chassi
WDB9066331S449208

Condição técnica

Observações
L2H2 Trekhaak 163PK!
(A15)

Preço € 10900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos	2
Configuração	4x2
Capacidade de carga	944 kg
Tara	2 256 kg
Peso bruto	3 200 kg
Massa sem travões	750 kg
Eixo central do reboque, travado	2 800 kg
Bola de reboque	✓
Distância entre os eixos	433 cm
Tipo de suspensão	suspensão de molas

Cabina

Tipo de cabina	cabina simples
Tacógrafo	✓
Número airbags	2
Assistência de estacionamento	Nenhum
Janelas eléctricas	✓
Espelhos eléctricos	✓
Compartimento/ divisão	✓
Cor	Prata
Metálico	✓
Guia de Manutenção	✓
Espelhos aquecidos	✓
Câmera reversa	✓

Linha de transmissão

Potência do motor	120 kW (163 HP)
Combustível	Diesel
Euro	5
Tipo de distribuição	Corrente de distribuição
Tipo de caixa de mudanças	Manual
Número de mudanças	6
Direcção assistida	✓
ABS	✓
ASR	✓

Superestrutura

Modelo da superestrutura	prolongado e elevado
Comprimento da caixa	333 cm
Largura da caixa	177 cm
Altura da caixa	197 cm
Altura do fundo de carga	68 cm
Escada traseira	✓
Imperial	Nenhum
Fecho traseiro	porta dupla

Cadeiras

Número de assentos	3
Revestimento da cadeira	tecido

Observações

Observações	L2H2 Trekhaak 163PK!
-------------	----------------------

Pneus/Rodas

Roda de reserva	✓
-----------------	---

Informações de contato



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.


KLEYN
VANS




BTW/VAT NL807901337B01

Pneus e eixos

Travões





Sistema de traccção



Condição externa



Pneus



Tel: +31 183 668 444

●●●●●	Muito bom estado
●●●●○	Bom estado
●●●○●	Razoável estado
●●○●●	Moderado estado
●●○●○	Não atende aos requisitos