

MERCEDES-BENZ EVITO L2 Airco Elektrisch!



Número de 305959
Categoria Carrinha
Especificação Furgoneta fechada
Ano 1ª legalização 2019 / 11
Quilometragem 7 659 km

Número do chassi
WDF44760313665603

Condição técnica

Observações
L2 Lang Airco Achterdeuren 100& Elektrisch
(A15)

Preço € 17900

KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos 2
Configuração 4x2
Capacidade de carga 1 042 kg
Tara 2 158 kg
Peso bruto 3 200 kg
Distância entre os eixos 320 cm
Tipo de suspensão mola espiral

Cabina

Tipo de cabina cabina simples
Ar condicionado ✓
Número airbags 2
Assistência de estacionamento Nenhum
Janelas eléctricas ✓
Compartimento/ divisão ✓
Cor Branco
Guia de Manutenção ✓
Câmera reversa ✓

Linha de transmissão

Potência do motor (0 HP)
Combustível elétrica
Tipo de caixa de mudanças Automático
Direcção assistida ✓
ABS ✓
ASR ✓

Superestrutura

Modelo da superestrutura prolongado
Comprimento da caixa 250 cm
Largura da caixa 166 cm
Altura da caixa 136 cm
Altura do fundo de carga 58 cm
Altura livre 123 cm
Imperial Nenhum
Fecho traseiro porta dupla

Cadeiras

Número de assentos 3
Revestimento da cadeira tecido

Observações

Observações L2 Lang Airco Achterdeuren
100& Elektrisch 1e Eigenaar!

Informações de contato




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Relatório de inspecção

Chassi

Códigos do mostrador



Eléctrico



Cabina

Interno



Externas



Direcção



Suspensão



Chassi



Suspensão de rodas



Travões



Linha de transmissão

Motor Geral



Sistema de refrigeração



Sistema de lubrificação



Sistema de tracção



Superestrutura

Condição interna



Condição externa



Pneus/Rodas

Pneus



Pneus e eixos



1

Tamanho do pneu: 225/55R17,0
mola espiral
Freios a disco



2

Tamanho do pneu: 225/55R17,0
mola espiral
Freios a disco

Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicação para o relatório de inspecção

- Muito bom estado
- Bom estado
- Razoável estado
- Moderado estado
- Não atende aos requisitos