

VOLKSWAGEN CADDY MAXI 2.0 TDI 102



Número de 306245
Categoria Carrinha
Especificação Carrinha de painel
Ano 1ª legalização 2017 / 03
Quilometragem 135 705 km

Número do chassi
WV1ZZZ2KZX101524

Condição técnica

Observações
maxi, lang, metallic, airco, navi, pdc
(A15)

Preço € 14900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos	2
Configuração	4x2
Capacidade de carga	851 kg
Tara	1 448 kg
Peso bruto	2 299 kg
Massa sem travões	730 kg
Eixo central do reboque, travado	1 500 kg
Distância entre os eixos	301 cm
Tipo de suspensão	suspensão de molas

Cabina

Tipo de cabina	cabina simples
Cruise control	✓
Ar condicionado	✓
Número airbags	2
Limpador traseiro	✓
Assistência de estacionamento	Frente
Janelas eléctricas	✓
Espelhos eléctricos	✓
Compartimento/ divisão	✓
Navegação GPS	✓
Cor	Prata
Metálico	✓
Guia de Manutenção	✓
Espelhos aquecidos	✓

Linha de transmissão

Potência do motor	75 kW (102 HP)
Combustível	Diesel
Euro	6
Tipo de distribuição	Correia na mecânica
Tipo de caixa de mudanças	Manual
Número de mudanças	5
Direcção assistida	✓
ABS	✓
ASR	✓

Superestrutura

Comprimento da caixa	205 cm
Largura da caixa	147 cm
Altura da caixa	123 cm
Altura do fundo de carga	54 cm
Altura livre	116 cm
Imperial	Nenhum
Portas laterais	1
Fecho traseiro	porta hidráulica

Cadeiras

Número de assentos	2
Revestimento da cadeira	tecido

Observações

Observações	maxi, lang, metallic, airco, navi, pdc
-------------	--

Pneus/Rodas

Roda de reserva	✓
-----------------	---

Informações de contato




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Relatório de inspecção

Chassi

Códigos do mostrador



Eléctrico



Cabina

Interno



Externas



Direcção



Suspensão



Chassi



Travões



Linha de transmissão

Motor Geral



Sistema de refrigeração



Sistema de combustível



Sistema de escape



Sistema de lubrificação



Caixa de mudanças



Embraiagem



Sistema de tracção



Superestrutura

Condição interna



Condição externa



Pneus/Rodas

Pneus



Pneus e eixos



1

Tamanho do pneu: 195/65R15,0
mola espiral
Freios a disco



2

Tamanho do pneu: 195/65R15,0
suspensão de molas
Freios a disco

Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicação para o relatório de inspecção

