

PEUGEOT BOXER 335 2.0



Número de 306327
Categoria Carrinha
Especificação Furgoneta fechada
Ano 1ª legalização 2018 / 03
Quilometragem 136 665 km

Número do chassi
VF3YC3MFC12G61120

Condição técnica

Observações

XXL !

(A15)

Preço € 15950

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos 2
Configuração 4x2
Capacidade de carga 1 525 kg
Tara 1 975 kg
Peso bruto 3 500 kg
Distância entre os eixos 404 cm
Tipo de suspensão suspensão de molas

Cabina

Tipo de cabina cabina simples
Cruise control ✓
Número airbags 1
Assistência de estacionamento Frente
Janelas eléctricas ✓
Espelhos eléctricos ✓
Compartimento/ divisão ✓
Navegação GPS ✓
Cor Branco
Espelhos aquecidos ✓
Câmera reversa ✓

Linha de transmissão

Potência do motor 120 kW (163 HP)
Combustível Diesel
Euro 6
Tipo de distribuição Correia na mecânica
Tipo de caixa de mudanças Manual
Número de mudanças 6
Direcção assistida ✓
ABS ✓
ASR ✓

Superestrutura

Modelo da superestrutura adicionalmente elevado e prolongado
Comprimento da caixa 351 cm
Largura da caixa 185 cm
Altura da caixa 219 cm
Altura do fundo de carga 51 cm
Altura livre 204 cm
Escada traseira ✓
Imperial Nenhum
Portas laterais 1
Fecho traseiro porta dupla

Cadeiras

Número de assentos 3
Revestimento da cadeira tecido

Observações

Observações XXL !

Pneus/Rodas

Roda de reserva ✓

Informações de contato



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 444

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Relatório de inspecção

Chassi

Códigos do mostrador



Eléctrico



Cabina

Interno



Externas



Direcção



Suspensão



Chassi



Travões



Linha de transmissão

Motor Geral



Sistema de refrigeração



Sistema de combustível



Sistema de escape



Sistema de lubrificação



Caixa de mudanças



Embraiagem



Sistema de tracção



Superestrutura

Condição interna



Condição externa



Pneus/Rodas

Pneus



Pneus e eixos



Tamanho do pneu: 215/70R15,0
mola espiral
Freios a disco



Tamanho do pneu: 215/70R15,0
suspensão de molas
Freios a disco

Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicação para o relatório de inspecção

