

CITROEN BERLINGO 1.5 HDI L1H1 Airco 102PK



Número de 306738
Categoria Carrinha
Especificação Carrinha de painel
Ano 1ª legalização 2022 / 05
Quilometragem 75 414 km

Número do chassi
VR7EFYHT2NN524597

Condição técnica

Observações

L1H1 Airco 102PK 1e Eigenaar Org NL!

(A15)



Preço € 13900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos 2
Configuração 4x2
Capacidade de carga 667 kg
Tara 1 373 kg
Peso bruto 2 040 kg
Massa sem travões 730 kg
Eixo central do reboque, travado 1 500 kg
Bola de reboque ✓
Distância entre os eixos 279 cm
Tipo de suspensão mola espiral

Cabina

Tipo de cabina cabina simples
Cruise control ✓
Ar condicionado ✓
Número airbags 1
Assistência de estacionamento Frente
Janelas eléctricas ✓
Espelhos eléctricos ✓
Compartimento/ divisão ✓
Cor Branco
Guia de Manutenção ✓

Linha de transmissão

Potência do motor 75 kW (102 HP)
Combustível Diesel
Euro 6
Tipo de distribuição Correia na mecânica
Tipo de caixa de mudanças Manual
Número de mudanças 6
Direcção assistida ✓
ABS ✓
ASR ✓

Superestrutura

Modelo da superestrutura padrão
Comprimento da caixa 153 cm
Largura da caixa 129 cm
Altura da caixa 119 cm
Altura do fundo de carga 53 cm
Altura livre 115 cm
Imperial Nenhum
Portas laterais 1
Fecho traseiro porta dupla

Cadeiras

Número de assentos 3
Revestimento da cadeira tecido

Observações

Observações L1H1 Airco 102PK 1e Eigenaar Org NL!

Pneus/Rodas

Roda de reserva ✓
Perfil roda de supselente 8 mm

Informações de contato



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 444

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Relatório de inspecção

Chassi

Códigos do mostrador



Eléctrico



Cabina

Interno



Externas



Direcção



Suspensão



Chassi



Travões



Linha de transmissão

Motor Geral



Sistema de refrigeração



Sistema de combustível



Sistema de escape



Sistema de lubrificação



Caixa de mudanças



Embraiagem



Sistema de tracção



Superestrutura

Condição interna



Condição externa



Pneus/Rodas

Pneus



Pneus e eixos



1

3
mm

3
mm

Tamanho do pneu: 195/65R15,0
mola espiral
Freios a disco



2

4
mm

4
mm

Tamanho do pneu: 195/65R15,0
mola espiral
Freios a disco

Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicação para o relatório de inspecção

