

PEUGEOT BOXER 2.0 DUB.CAB Open-Laabak!



Número de 306927
Categoria Carrinha
Especificação Caixa aberta com
Ano 1ª legalização 2018 / 02
Quilometragem 192 114 km

Número do chassi
VF3YC2MGC12G35488

Condição técnica

Observações
DUB.CAB Open-Laabak L3 Airco NAP
(A15)

Preço € 17900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos	2
Configuração	4x2
Capacidade de carga	1 460 kg
Tara	2 040 kg
Peso bruto	3 500 kg
Massa sem travões	750 kg
Eixo central do reboque, travado	2 500 kg
Bola de reboque	✓
Distância entre os eixos	404 cm
Tipo de suspensão	suspensão de molas

Cabina

Tipo de cabina	cabina dupla
Cruise control	✓
Ar condicionado	✓
Número airbags	1
Assistência de estacionamento	Nenhum
Janelas eléctricas	✓
Espelhos eléctricos	✓
Cor	Branco

Linha de transmissão

Potência do motor	96 kW (130 HP)
Combustível	Diesel
Euro	6
Tipo de distribuição	Correia na mecânica
Tipo de caixa de mudanças	Manual
Número de mudanças	6
Direcção assistida	✓
ABS	✓
ASR	✓

Superestrutura

Comprimento da caixa	289 cm
Largura da caixa	202 cm
Altura da caixa	39 cm
Altura do fundo de carga	98 cm
Escada traseira	✓
Imperial	Nenhum
Portas laterais	2
Janelas laterais	2
Fecho traseiro	porta hidráulica

Cadeiras

Número de assentos	6
Revestimento da cadeira	tecido

Observações

Observações	DUB.CAB Open-Laabak L3 Airco NAP Euro6!
-------------	--

Pneus/Rodas

Roda de reserva	✓
-----------------	---

Informações de contato




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Relatório de inspecção

Chassi

Códigos do mostrador



Eléctrico



Cabina

Interno



Externas



Direcção



Suspensão



Chassi



Suspensão de rodas



Travões



Linha de transmissão

Motor Geral



Sistema de refrigeração



Sistema de combustível



Sistema de escape



Sistema de lubrificação



Caixa de mudanças



Embraiagem



Sistema de tracção



Superestrutura

Condição interna



Condição externa



Pneus/Rodas

Pneus



Pneus e eixos



Tamanho do pneu: 215/70R15,0
mola espiral
Freios a disco



Tamanho do pneu: 215/70R15,0
suspensão de molas
Freios a disco

Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicação para o relatório de inspecção

