

OPEL COMBO 1.6 L2H1 2xZijdeur Airco



Número de 306990
Categoria Carrinha
Especificação Carrinha de painel
Ano 1ª legalização 2017 / 11
Quilometragem 133 512 km

Número do chassi
W0L6WZR1BJ9626642

Condição técnica

Observações
L2H1 2xZijdeur Airco Trekhaak 105Pk
(A15)



Preço € 8700

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos	2
Configuração	4x2
Capacidade de carga	1 053 kg
Tara	1 405 kg
Peso bruto	2 458 kg
Massa sem travões	500 kg
Eixo central do reboque, travado	1 300 kg
Bola de reboque	✓
Distância entre os eixos	311 cm
Tipo de suspensão	mola espiral

Cabina

Tipo de cabina	cabina simples
Cruise control	✓
Ar condicionado	✓
Número airbags	2
Assistência de estacionamento	Frente
Janelas eléctricas	✓
Espelhos eléctricos	✓
Compartimento/ divisão	✓
Cor	Branco
Guia de Manutenção	✓
Espelhos aquecidos	✓

Linha de transmissão

Potência do motor	77 kW (105 HP)
Combustível	Diesel
Euro	6
Tipo de distribuição	Correia na mecânica
Tipo de caixa de mudanças	Manual
Direcção assistida	✓
ABS	✓
ASR	✓

Superestrutura

Comprimento da caixa	175 cm
Largura da caixa	144 cm
Altura da caixa	129 cm
Altura do fundo de carga	51 cm
Altura livre	120 cm
Imperial	Nenhum
Portas laterais	2
Fecho traseiro	porta dupla

Cadeiras

Número de assentos	2
Revestimento da cadeira	tecido

Observações

Observações L2H1 2xZijdeur Airco Trekhaak
105Pk Wp-Inrichting
Oh-Historie Euro6!

Pneus/Rodas

Roda de reserva	✓
-----------------	---

Informações de contato




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Relatório de inspecção

Chassi

Códigos do mostrador



Eléctrico



Cabina

Interno



Externas



Direcção



Suspensão



Chassi



Travões



Linha de transmissão

Motor Geral



Sistema de refrigeração



Sistema de combustível



Sistema de escape



Sistema de lubrificação



Caixa de mudanças



Embraiagem



Sistema de tracção



Superestrutura

Condição interna



Condição externa



Pneus/Rodas

Pneus



Pneus e eixos



1

Tamanho do pneu: 195/60R16,0
mola espiral
Freios a disco



2

Tamanho do pneu: 195/60R16,0
mola espiral
Freios a tambor

Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicação para o relatório de inspecção

