

FORD TRANSIT 2.0 TDCI 170 L2H2



Número de 307114
Categoria Carrinha
Especificação Furgoneta fechada
Ano 1ª legalização 2017 / 03
Quilometragem 246 100 km
Número do chassi
WF0XXXTTGXHJ39904
Condição técnica ●●●●●
Observações
L2H2, 2x zijdeur, airco, navi, pdc, trekhaak
(A15)

Preço € 10900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos	2
Configuração	4x2
Capacidade de carga	1 231 kg
Tara	2 269 kg
Peso bruto	3 500 kg
Massa sem travões	750 kg
Eixo central do reboque, travado	2 800 kg
Bola de reboque	✓
Distância entre os eixos	330 cm
Tipo de suspensão	suspensão de molas

Cabina

Tipo de cabina	cabina simples
Cruise control	✓
Tacógrafo	✓
Ar condicionado	✓
Aquecimento de parque	✓
Número airbags	1
Assistência de estacionamento	Frente e traseira
Janelas eléctricas	✓
Espelhos eléctricos	✓
Compartimento/ divisão	✓
Cor	Branco
Guia de Manutenção	✓
Espelhos aquecidos	✓
Câmera reversa	✓

Linha de transmissão

Potência do motor	125 kW (170 HP)
Combustível	Diesel
Euro	6
Tipo de distribuição	Correia na mecânica
Tipo de caixa de mudanças	Manual
Número de mudanças	6
Direcção assistida	✓
ABS	✓
ASR	✓

Superestrutura

Comprimento da caixa	290 cm
Largura da caixa	173 cm
Altura da caixa	175 cm
Altura do fundo de carga	71 cm
Altura livre	158 cm
Escada traseira	✓
Imperial	Nenhum
Portas laterais	2
Fecho traseiro	porta dupla

Cadeiras

Número de assentos	3
Revestimento da cadeira	tecido

Observações

Observações	L2H2, 2x zijdeur, airco, navi, pdc, trekhaak
-------------	--

Informações de contato




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Relatório de inspecção

Chassi

Tacógrafo



Códigos do mostrador



Eléctrico



Cabina

Interno



Externas



Direcção



Suspensão



Chassi



Travões



Linha de transmissão

Motor Geral



Sistema de refrigeração



Sistema de combustível



Sistema de escape



Sistema de lubrificação



Caixa de mudanças



Embraiagem



Sistema de tracção



Superestrutura

Condição interna



Condição externa



Pneus/Rodas

Pneus



Pneus e eixos



1

Tamanho do pneu: 235/65R16,0
mola espiral
Freios a disco



2

Tamanho do pneu: 235/65R16,0
suspensão de molas
Freios a disco

Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicação para o relatório de inspecção

- 5 bolinhas azuis: Muito bom estado
- 4 bolinhas azuis: Bom estado
- 3 bolinhas azuis: Razoável estado
- 2 bolinhas azuis: Moderado estado
- 1 bolinha azul: Não atende aos requisitos